



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ANEXO B

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Novembro / 2022 (transcrições conforme registros dos profissionais)

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Dás 14:30h às 16:00h, realizado treinamento interno sobre procedimentos em caso de emergência, com o vig. do prédio 01, conforme lista de presença; - Pannel do alarme de incêndio do prédio 03 com o sistema normal no dia de hoje, sem falhas.
01/11/2022		Renato	Realizado check-list diário; - Pannel do alarme de incêndio do prédio 03 com o sistema normal no dia de hoje, sem falhas.
02/11/2022	Juliano		* Feito check list diário
02/11/2022		Tatiana	* Feito check list diário
03/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - No turno de hoje das 07:00h às 19:00h, treinamento no posto UFCSPA da BC Lucilene - intermitente; - Guardado no depósito do prédio 1 os extintores entregues pela empresa Grapiglia, 12 extintores ABC reservas; - Vidro da janela do sanitário do subsolo do prédio 01 está quebrado com risco de queda.
03/11/2022		Renato	Realizado check-list diário e semanal. - Pannel do alarme de incêndio do prédio 03 com o sistema normal no dia de hoje, sem falhas.
04/11/2022	Kraus		- Realizado check-list diário; - No turno de hoje das 07:00h às 19:00h - Vidro da janela do sanitário do subsolo do prédio 01 está quebrado com risco de queda; Foi avisado a Prefeitura, para o conserto. - Evento do auditório do prédio 1, nada de ocorrências. - Elevador de serviço do prédio 2 parou em desnível, colaboradores que estavam dentro conseguiram sair sozinhos, foi isolado o elevador e avisado a prefeitura.
04/11/2022		Juliano	* Realizado check list diário
05/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Realizado o isolamento para o serviço de esgotamento da rede pluvial e cloacal do campus e santa casa, o caminhão

			de sucção ficou no lado da santa casa e as mangueiras para o campus ufcspa; - Retirado as chaves que não é mais utilizado, não abre mais, antigas e velhas dos molhos de chaves, deixado dentro de um saquinho no armário para serem devolvidas; e colocado um suporte para as chaves na sala dos bc's; chaves retiradas: Prédio 01- chave da casa de máquinas do elevador de serviço, trocaram a fechadura e não fizeram uma cópia para substituir; 2 chaves sem identificação que já constavam no molho; Prédio 02 - chave da casa de bombas do subsolo, trocaram o cadeado e não fizeram uma cópia para substituir; Prédio 03 - chaves dos shaft's do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andar, nenhuma chave abrir as portas, provavelmente trocaram as fechaduras; - Recolhida uma mangueira cortada (descarte) para uso de manutenção, que estava na cobertura do prédio 02, guardada dentro do depósito dos bc's; - Realizado teste semanal de acionamento das bombas de incêndio, manual e automático.
05/11/2022		Renato	Realizado check-list diário
06/11/2022			
07/11/2022	Prusch Juliano (Extras)		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Deixado na prefeitura com o sr. Eugênio o extintor do prédio da conceição, para o mesmo realizar a troca. - Realizado isolamento em frente ao hidrante nº14 do teatro do prédio 02, para evitar obstruções em dias de eventos; - Impresso um procedimento para o turno da noite, nos plantão de sábado para domingo: recolher os rádios HT's que ficam na portaria ao final do turno e deixar carregando junto com mais 1 HT, os outros 3 rádios deixar desligado em cima da mesa; para que o BC que assumir o plantão segunda-feira às 07:00h, tenha 4 rádios com carga para distribuir nas portarias e já colocar os outros 3 para carregar. No dia de hoje o prédio 2 ficou a maior parte do turno sem rádio, pois não tinha HT carregado. * Realizado check list diário ; *Foi feito o acompanhamento dos eventos no p1 e p2
07/11/2022		Renato	- Realizado check-list diário
08/11/2022	Kraus		- Realizado check-list diário e semanal - No P2 6º andar sala 607 A, tinha um incenso na tomada, foi orientada a pessoa a colocar num suporte adequado. - No P3, andar 8ª próximo a sala 806 porta saída de emergência, não está fechando sozinha, o mesmo ocorre no 7ªandar próximo a sala 714;

[illegible]

			repassado a situação novamente no grupo e pessoalmente ao prefeito sr. Eugênio e ao sr. Ivan (apoio); - Efetuado a troca da sinalização do ponto de encontro de emergência; - Colocado a placa de sinalização do extintor tipo "K" do R.U. - Escada de emergência do salão nobre liberada, 17:30hs.
11/11/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL. * Faltando uma luminária de emergência no P1 conforme relatados em plantões anteriores, localizado do 6º andar na escadaria para o 5º andar. * No P2 2º andar luminária de emergência não liga ao efetuar testes. * Placa sinalizadora do sentido da saída no P2 4º andar não segura carga, ao efetuar testes a mesma se desliga.
12/11/2022	Kraus		Sem ocorrências SEM MAIS A RELATAR.
12/11/2022		Juliano	* Feito check list diário
13/11/2022			
14/11/2022	Kraus		OCORRÊNCIAS: * Realizado check-list diário e quinzenal.
14/11/2022		Juliano	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO
15/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Retirado os painéis que estavam em frente a escada de emergência e próximo ao SPK do térreo do prédio 2; também retirado os armários ao lado do extintor de CO2 e na frente da sinalização de rota de fuga; todo material foi deixado pelo evento de formatura na sexta-feira (11/11); - Porta corta fogo do subsolo do prédio 2, estava aberta com calço (tijolo), retirado o tijolo; - Efetuado a limpeza dos eletroímãs das portas corta fogo do prédio 2, utilizado pano úmido com álcool para tirar a sujeira e oxidação; a fim de melhor conectividade dos eletroímãs; - Colado novamente a placa de lotação do R.U. do lado direito, acabou descolando o auto-adesivo da placa; agora foi colado com fita dupla-face; - Realizado a limpeza e ajustes das portas corta fogo (portões) do prédio 3; ajustado os cabos e regulado os contra pesos;
15/11/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL. * Faltando uma luminária de emergência no P1 conforme relatados em plantões anteriores, localizado do 6º andar na escadaria para o 5º andar. * No P2 2º andar luminária de emergência não liga ao efetuar testes. * Placa sinalizadora do sentido da saída no P2 4º andar não segura carga, ao efetuar testes a mesma se desliga.
16/11/2022	Kraus		Atendimento de uma aluna do P1 de fisioterapia que estava com uma farpa no dedo da mão esquerda, foi retirado com uma pinça e colocado um band aid. Aluna Aline dos Reis (

			51 992721841), foi inscrito no livro diário e no registro de atendimento primário.
16/11/2022		Juliano	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO
17/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Extintor nº 113 do 5º andar do prédio 1 está com o gancho caindo, solicitar uma OS. para trocar o gancho; - Extintores do subsolo do prédio 2 obstruídos por pallets, foi retirado e deixado o acesso livre; - Colado novamente a placa de sinalização do extintor nº 136 na cobertura do prédio 1, usado cola PU dessa vez; - Atendimento a aluna Nathalia Dettmann - 19 anos, conforme registro de atendimento primário; - Recolhido pelo sr. Eugênio (prefeito) as folhas de atendimento da transul do mês de outubro; - Recebido da DESEG (Franciele) cópia das chaves: casa de máquinas do elevador de serviço do prédio 1 (ecotelhado) e da casa de bombas rede de água potável no subsolo do prédio 2.
17/11/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Observado que foram colocados cadeados nas escadas marinheiros, para evitar a subida de pessoas não autorizadas.
18/11/2022	Kraus		- Realizado check-list diário; Às 9hs no prédio 1 disparou a botoeira do 4º pavimento, logo em seguida a do 2º andar e do 6º andar também, alarme falso, foi desligado, ligado e resetado. Nada de ocorrências mais.
18/11/2022		Juliano	* Feito check list diário e mensal
19/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário e semanal; - Para conhecimento, os acessos ao espaço confinado embaixo da escadaria do prédio 1, também foram cadeados; - No 2º andar do prédio 2, próximo a área de terceiros, extintor, hidrante, acionador manual e sinalização estavam obstruídos por bancos, cadeiras e material de trabalho; - Colocado uma proteção na haste de fechamento das VGA's do prédio 2, para evitar batida contra e ou se sujar de graxa; - Colocado o extintor de CO2 da subestação do prédio 2, mais próximo da porta da subestação; - Extintor no 8º andar do prédio 3 com acúmulo de material na frente; - Inspeção nos registros de recalque da área externa - prédio 3; - Realizado isolamento da área técnica no 2º andar do prédio 2, onde é frequentemente encontrado funcionários terceirizados sentados/dormindo no local, risco de batida ou choque.
19/11/2022		Gaier	* feito check list diário. * sinalização de saída de emergência no 4º andar do p2 ao efetuar testes das luminárias a mesma se apaga, conforme fotos em anexo. * placa contendo a quantidade máxima de ocupação do mezanino do p1 estava no chão, foi realocada conforme foto em anexo.
20/11/2022			

21/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Às 17:05 atendimento a sra. Kariny Zencke da Silva - 31 anos, cpf 02398711030; estava na sala 115 do prédio 2, quando ao subir na cadeira para desligar o ar condicionado, acabou caindo em cima da lixeira plástica que quebrou; acionado a transul às 17:08h até às 17:14h final do atendimento telefônico, chegada da transul na sala 17:30h; suspeita de TCE devido a batida na cabeça, hematomas pelo lado direito do corpo, corte no lábio superior, desmaio, sudorese, trauma; encaminhada pela transul para o HPS, condutor Lucas; - Recebido cópia das chaves das portas corta fogo do subsolo do prédio 2, deseg Jaqueline; - No 5º andar do prédio, solicitar manutenção nos furos que ficaram dos ganchos de extintor.
21/11/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO E QUINZENAL. * Feito uma manutenção nas pranchas rígidas, retirada de pó do P3 e P2 fica faltando a do P1. * Por volta das 01:30hs fui acionado pelo vig do P1 por causa de um cheiro estranho que vinha do 3º andar , feito uma avaliação mas nada encontrado, provável que fosse da sala 303 o cheiro de produto químico.
22/11/2022	Kraus		Realizado check-list diário; Sem ocorrências.
22/11/2022		Juliano	Feito check list diário
23/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário e semanal; - Porta corta-fogo de saída dupla do subsolo do prédio 2, estava aberta calçada com um tijolo; - Placa de lotação máxima do mezanino do salão nobre do prédio 1 estava caída, colado novamente agora com fita dupla-face; - Placa de sinalização do hidrante do R.U. lado direito estava caída, colada novamente agora com P.U. - Na central de gás - 4 está escorrendo água pela tubulação, possivelmente água dos drenos das condensadoras de ar condicionado.
23/11/2022		Gaier	Sem ocorrências. * feito check list diário.
24/11/2022	Kraus		- Realizado check-list diário e mensal. * Troquei os rádios das portarias às 08hs, coloquei todos para carregar. * Ao meio dia de hoje, professora Mariane Borba e a aluna Grazielle Couto procuraram atendimento em nossa sala, Grazielle teve um desmaio enquanto fazia atendimento de um paciente no hospital santa clara, quando sentiu que iria desmaiar avisou a professora Mariane, que ao socorrer a aluna acabou batendo a cabeça na cama do paciente que gerou um hematoma na testa , a professora foi feito um curativo e orientada se caso sentir qualquer alteração procurar médico já a aluna foi pra casa com um familiar que veio busca-la, passava bem só um pouco assustada.
24/11/2022		Juliano	Feito check list diário
25/11/2022	Prusch		Realizado check-list diário;

			- Acionador manual nº02 do alarme de incêndio do prédio 2 estava quebrado, foi realizado o reparo provisório para restabelecer o sistema, informação da vigilante da recepção que a equipe da Phoenix estava trabalhando com escada no local; - Gesso do forro com infiltração no térreo do prédio 2, risco de queda do gesso; - Deixado na recepção do prédio 2 uma caixa de uniformes pelo supervisor willian, foi recolhido para a sala dos bc's;
25/11/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Por volta das 19:35, fui acionado ao P1 no térreo pois aluna Fernanda Mattos Costa de 24 anos aluna de psicologia não estava se sentindo bem, estava com dor de cabeça, tontura, fraqueza e calafrios. A mesma avisou que estava em seu ciclo menstrual, 1ª aferição de pressão deu um pouco acima 14x9 mas no decorrer do atendimento foi baixando 13x8 e ficando em 12x8 temperatura estava em 36°C, foi orientada sobre atendimento da transul que a mesma dispensou e que caso retorne os sintomas para nos procurar novamente. * Colocado cones para sinalizar, demarcar o saguão no térreo do P2 onde está tendo infiltração no teto de gesso tendo risco de queda, conforme fotos em anexo. * verificado a iluminação da rota de fuga do salão nobre do P1 e área externa do RU conforme fotos em anexo.
26/11/2022	Kraus		- Realizado check-list diário.
26/11/2022		Juliano	* feito check list diário e semanal
27/11/2022			
28/11/2022	Kraus		- Realizado check-list diário * Começaram a arrumar o gesso do P2, no térreo que está com vazamento. *Recebi no dia 26 de novembro o uniforme de B.C, só não estou usando pois veio muito grande e cor diferenciada nosso padrão.
28/11/2022		Juliano	* Feito check list diário
29/11/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Atendimento a aluna Giulia Guimarães com corte e suspeita de fratura no nariz, devido uma agressão na calçada em frente a ufcspa, registro do atendimento primário de saúde; - Acompanhado a instalação de gancho e abrigo de extintor no prédio 3 - casa de máquinas sala 312 e casa de bombas do spk área externa, já colocado os extintores e sinalização; - Foi atualizado a planilha de extintores 2022/2023, deixado uma cópia impressa na sala dos bc's e salvo a planilha no sistema Q "vulcano";
29/11/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO E MENSAL.
30/11/2022	Kraus		- Realizado check-list diário * Aluna Maria Eduarda Gall, caiu antes de entrar na faculdade, acabou ralando os joelhos e a mão foi feito um curativo e liberada pois passava bem sem mais sintomas.

30/11/2022		Juliano	* feito check list diário
------------	--	---------	---------------------------