

	CHAMADO ID	DESCRIÇÃO DO CHAMADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
1	2019111976	Trocar 2 compressores do sistema VRF do prédio 2 (sistema do térreo e 2° pavimento).	PROGRAMADO TROCA NOVEMBRO. EM ESPERA
2	2019120557	Vazamento de água do ar condicionado da sala 803B. Solicitamos urgência no concerto.	RESOLVIDO
3	2019125246	O exaustor localizado no sanitário do mezanino do arquivo parou de funcionar ao acionarmos o interruptor de luz. CEARÁ 997	SOLICITAÇÃO ESPERANDO INTEGRAÇÃO ENTRE AS MATERIAS.
4	019116480	Instalar um ar-condicionado no almoxarifado e na sala de elétrica.	EM ANALISE
5	2019122481	sala professores - sala 006 - Setor Histologia. sala 006P1 - subsolo	SERVIÇO REALIZADO
6	2019125876	Museu de Anatomia. barulho muito alto no museu referente ao AR e ELÉTRICA	SERVIÇO REALIZADO FOI SUBSTITUIDA AS BOMBAS.
7	2019117564	instalação de aparelho de ar condicionado quente/frio na sala 224 P2.	SERVIÇO REALIZADO
8	2019122584	Campus Central - Prédio 1. ar condicionado do laboratório 317, prédio 01	SERVIÇO REALIZADO
9	2019124716	instalar um split na sala 403 do Prédio 1 (sala interna da direita)	SERVIÇO REALIZADO. FALTANDO APENAS UNS AJUSTES DA ELETRICA. COLOCAÇÃO DE CANALETAS
10	2019127156	sala 415, Biotério	EM ESPERA DE MELHOR DIA PARA COLOCAÇÃO

11	2019125637	Substituição de 2 aparelhos de ar-condicionado 24000 BTUs na sala 200A, prédio 1	EM ESPERA
12	2019127418	estudo de viabilidade da alteração do sistema de drenagem da condensação por bombas para sistema de drenagem por gravidade no sistema de climatização (VRF) do prédio 2.	Verificar
13	2019121582	linha de ar condicionado pingando água no corredor da sala 321, em frente a sala 32	VERIFICADO
14	2019126931	Biblioteca	SOLUCIONADO EM PARTE. AGUADANDO COMPRADE CABOS DE COMANDO NOVOS
15	2019127087	Campus Central - Prédio 2. 615 complexo de alimentos	VERIFICADO

EDNEY DA SILVA MONTE
ENGENHEIRO MECANICO
MTB/CREA-RS : 100222