

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Setembro /2024

	CHAMADO ID	DESCRIÇÃO DO CHAMADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
1	2019127562	Manutenção no ar condicionado do lab 413 do prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
2	2019127575	Retirada e limpeza de um ar condicionado da sala 514/P3.	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
3	2019127615	Limpeza dos aparelhos de ar-condicionado dos laboratórios 201 (1 unidade), 202 (1 unidade), 205 (1 unidade) e 004 (3 unidades) - P1	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24
4	2019127684	Vazamento de ar-condicionado - Hall 3° andar, prédio 2	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-
5	2019127757	Vazamento identificado no ar condicionado split do laboratório 301/P1	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
6	2019127766	Os equipamentos de ar condicionado dos laboratórios de fisioterapia do 7° andar (714, 714A e 714B) do P2 não estão resfriando	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24
7	2019127961	O aparelho liga mas não resfria, pelo contrário sai ar quente - salas 113 e 114/P2	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24
8	2019128098	Limpeza de mais uma unidade de ar-condicionado na sala 201/P1	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

9	2019109709	O aparelho chiller, localizado na sala 104/P3, não está funcionando adequadamente	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
10	2019109875	Ar condicionado não resfria - 002A/P1	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 25/11/24
11	2019110570	Ar-condicionado com problema, foi informado pela Phenix que é necessária a troca de uma peça que queimou - Saguão 3º andar P2	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 25/11/24
12	2019111736	Verificação no ar condicionado da sala 603, do prédio 3. Ele está fazendo muito barulho.	chamado colocado na caixa do colaborador Marcio nesta data. Em 29/11/24
13	2019112652	Vazamento em ar-condicionado - Guarita 01	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
14	2019112742	Vazamento de ar-condicionado - 703/704 - Autoclave e Sala de cultura/P3	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
15	2019112815	Segundo relato da empresa, uma das evaporadoras da cafeteria está apresentando vazamento	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
16	2019114364	Ar-condicionado não está ligando - 604/P1	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
17	2019114430	Ar-condicionado grande da marca philco na sala 121 (Espaço DCE) não está ligando	chamado colocado na caixa colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
18	2019114484	Vazamento em ar-condicionado - Supervisão Sulclean - 222, 2º andar, prédio 2	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 29/11/24
19	2019114886	Split desligado nos ultrafreezers - 104b/P3	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
20	2019115056	O ar-condicionado da sala 504, prédio I, está apresentando vazamentos dentro da sala, em cima da mesa	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 29/11/24

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Setembro /2024

21	2019115085	Manutenção no ar condicionado do lab 413 do prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
22	2019115120	Retirada e limpeza de um ar condicionado da sala 514/P3.	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
23	2019115194	Limpeza dos aparelhos de ar-condicionado dos laboratórios 201 (1 unidade), 202 (1 unidade), 205 (1 unidade) e 004 (3 unidades) - P1	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24
24	2019115604	Vazamento de ar-condicionado - Hall 3° andar, prédio 2	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-
25	2019115779	Vazamento identificado no ar condicionado split do laboratório 301/P1	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
26	2019115781	Os equipamentos de ar condicionado dos laboratórios de fisioterapia do 7° andar (714, 714A e 714B) do P2 não estão resfriando	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24
27	2019115847	O aparelho liga mas não resfria, pelo contrário sai ar quente - salas 113 e 114/P2	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24
28	2019116141	instalação de 2 ganchos de extintores e 3 abrigos de extintores, conforme a planta de PPCI do almoxarifado.	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Setembro /2024

29	2019116359	sala 207 do prédio 3 ocorrendo a infiltração	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
30	2019116456	Correção nas algerosas / rachaduras na cobertura P3 (813)	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 25/11/24
31	2019116714	revitalização de fachada P2	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 25/11/24
32	2019116728	Recolocar tampa de alçapão no vestiário do RU e arrematar o canto do forro danificado	chamado colocado na caixa do colaborador Marcio nesta data. Em 29/11/24
33	2019116733	avaliação e posterior solução/impermeabilização dos reservatórios do prédio 2	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
34	2019116741	análise e reparo no revestimento cerâmico da fachada do prédio 2	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
35	2019117106	vir à sala 217 prédio 1 para desamaranhar as persianas.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
36	2019117314	cadeira se encontra na recepção do Prédio 1 trocar estofado de cadeira de rodas	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
37	2019117439	vistoria do vazamento e fechamento do alçapão Sala 714 - Laboratório de Genética Toxicológica	chamado colocado na caixa colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
38	2019117702	Filtro do bebedouro está vencido. Hall do 2º andar - p2	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 29/11/24
39	2019118369	Solicitamos a troca dessa tampa da caixa de inspeção do aterramento já colocar uma proteção para evitar acidentes.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

40	2019119474	porta reaproveitada seja instalada no vão que há dentro da sala. 002 A - p1	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 29/11/24
41	2019119504	Verificar vidro da porta que quebrou. Sala 508, 5º andar, prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
42	2019120468	Avaliação de infiltrações sala 606 do prédio 1	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
43	2019120563	identificação específica sobre os quadros nas salas 314, 315 e 316 do Prédio 1	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24
44	2019120602	laboratório tem 3 dispensers de papel-toalha no formato rolo e 2 deles estão estragados. SALA 04	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-
45	2019120904	metade ou mais das cadeiras da sala de videoconferência estão com problemas no suporte dos cadernos. s519	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
46	2019121001	fissura na parte inferior do reservatório de incêndio, de 30m3, do sistema de SPK do P3, que está causando um pequeno vazamento	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24
47	2019121072	entrada de água no 4º andar e as danificações no piso.	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

48	2019121111	Salas 619 e 621/ prédio I - inundação, infiltração e dano no gesso sem risco de queda.	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24
49	2019121216	esgotamento dos dois níveis de subsolo do prédio 4 da UFCSPA, situado na Rua Sete de Setembro	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
50	2019121318	sala 200B do PI requer manutenção. infiltração	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 25/11/24
51	2019121374	Lavagem externa das caixas de agua do prédio 03 e limpeza, conforme fotos em anexo.	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 25/11/24
52	2019121709	Limpeza especializa pós-enchente no prédio Arquivo	chamado colocado na caixa do colaborador Marcio nesta data. Em 29/11/24
53	2019121722	Repor vidro do quadro Museu, 4º andar, prédio 2	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
54	2019121727	Reparo de forro na circulação do 2º pavimento prédio 2, na circulação externa para a salas dos tercerizados.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
55	2019121729	Reparo em pilar e viga com oxidação e deslocamento, no subsolo area externa entre a ala norte e saída do RU no prédio 01.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
56	2019121744	Remoção de parte do forro de gesso sala 607, em razão do risco de queda;	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
57	2019121747	Ajustar dobradiça ala 204, 2º andar, prédio 1	chamado colocado na caixa colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

58	2019121775	Forro caiu(segundo engenheiro Miguel não tem como substituir, pois devido a infiltração irá cair novamente) 622	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 29/11/24
59	2019121782	estrutura de fixação do guarda corpo localizado no entorno do reservatório da cobertura do P1 foi danificada possivelmente	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
60	2019121878	Temos 2 cilindros de gases no laboratório que necessitam de suporte para prendê-los na parede. sala 704,p3	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 29/11/24
61	2019121906	Regulagem de porta Banheiro masculino, ala norte, prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
62	2019121916	As cortinas não fecham adequadamente e seria necessario algum tipo de escurecimento da sala, pelo menos proxima a tela de projeção.	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
63	2019122140	verifiquem a porta de vidro, do refeitório dos funcionários, que fica no 2º andar do P1	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24
64	2019122166	O armário suspenso do laboratório se desprendeu da parede. Laboratório 819 - sala da equipe técnica	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-
65	2019122192	Fixar letra 'A' na placa de entrada do prédio 1(a letra está na Prefeitura) Pátio	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
66	2019122225	porta da sala de aula 508 está sem o vidro, causando entrada de ruídos do corredor na sala ala 508	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

67	2019122306	ocorrer a limpeza dos reservatórios de água, a execução de testes de qualidade da água no PI	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24
68	2019122309	solicitamos capeamento das calhas com chapa galvanizada. cobertura P1.	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24
69	2019122310	tratamento de trincas e fissuras das muretas, recuperação de rebocos, nova pintura de muretas internas, verificação do estado de fixação das pingadeiras e refixação com PU	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
70	2019122592	Trocar 4 maçanetas 500D auditoria interna	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 25/11/24
71	2019122618	No laboratório 201, prédio1, tem uma infiltração de água da chuva pela parede. sala 201	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 25/11/24
72	2019122701	remanejo de tubulação 2º pavimento (onde está ligado o bebedouro) inserir um tê na saída de água	chamado colocado na caixa do colaborador Marcio nesta data. Em 29/11/24
73	2019122786	Bebedouro Trocar filtro	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
74	2019122982	vidro quebrado olhando a fachada frontal do P1 de frente,	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
75	2019123025	O teto do estoque de alimentos do nono andar do prédio 2 está cedendo.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
76	2019123110	descartar diversos materiais que se encontram no Depósito do	chamado colocado na caixa do colaborador

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

		Patrimônio. Depósito do Patrimônio	Estevan nesta data. Em 29/11/24
77	2019123189	Descarte de resíduo misto Subsolo, prédio 2	chamado colocado na caixa colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
78	2019123184	conserto porta 325, área externa	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 29/11/24
79	2019123260	conserto dos puxadores das gavetas das bancadas/armários da cozinha experimental	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
80	2019123604	Janela quebrada no banheiro feminino, ala sul, 2º andar , prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 29/11/24
81	2019123607	Ainda há vazamento de gás no laboratório 317/P1.	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
82	2019123663	Limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço do restaurante (9º andar, P2)	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
83	2019123667	Solicito que seja realizado limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço (2º andar, P2)	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24
84	2019123670	Solicito que seja realizado limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço (3º andar, P2)	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-
85	2019123892	verificação geral nos pisos táteis de todos os pavimentos dos prédios 1,2,e 3	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
86	2019123944	manutenção em equipamento de segurança: chuveiro de emergência e lava-olhos, localizado no 6º andar do prédio 2.	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

87	2019123948	Colocação de lâmina/película de quadro branco para utilização na organização dos processos de trabalho 119	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24
88	2019123975	Chaveiro foi ao local e verificou que seria necessário criar uma proteção para o miolo Reservatório superior, 6º andar, prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24
89	2019124048	solicito limpeza dos ralos do terraço do quarto pavimento, P2.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
90	2019124094	Janela está caindo Corredor, 6º andar, ala sul, prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 25/11/24
91	2019124101	Forro de gesso quase em frente aos banheiros do andar térreo do P3 está com risco de queda devido a problemas de infiltração.	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 25/11/24
92	2019124140	problema em 2 estabilizadores na sala 102 e 103, no terreo do predio 3 da ufcspa, onde ficam alocados os ultrafreezer's.	chamado colocado na caixa do colaborador Marcio nesta data. Em 29/11/24
93	2019124296	Solicito limpeza de caixa de inspeção de esgoto Ao lado da anatomia	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
94	2019124525	Preciso de plástico bolha para poder empacotar um equipamento para conserto. 104B	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
95	2019124711	ajuste em apoio de uma cadeira de rodas.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Setembro /2024

96	2019124850	Arrumar tampa - Banheiro masculino-213, 2° andar, prédio 3	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
97	2019124913	Infiltração na parede onde fica o ar-condicionado - Sala de exposições da biblioteca	chamado colocado na caixa colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
98	2019124796	Plantão de manutenção para o ACOLHE UFCSPA - Hidráulica	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 29/11/24
99	2019124973	Vazamento nas persianas - 3°e 4° andares P2	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
100	2019125004	Vedação externa de janelas - sala 618 P1	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 29/11/24
101	2019125048	Porta desnivelada - Sala de monitoramento, térreo, prédio 2	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
102	2019125060	A chave que fecha a tampa do quadro telefônico está quebrada - Corredor 2° andar P1	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
103	2019125113	Fixar lajotas na parede, próximo ao refeitório dos servidores (lajotas estão na Prefeitura) - 2° andar, prédio 1	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24
104	2019125111	Pintura de paredes brancas e pilares (usar estoque mínimo) - Refeitório dos servidores, 2° andar, prédio 1	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-
105	2019125173	Realizar manutenção do telhado de vidro o mais breve possível, telhado encontra-se com rachaduras - Cobertura do prédio 3	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Setembro /2024

106	2019125178	Manutenção no dispenser de sabonete do banheiro feminino do 6º andar do prédio 2. Alavanca está quebrada.	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24
107	2019125199	Tubulação do 7ª andar apresenta uma descida de areia, sendo vista nos filtros das torneiras e nos barriletes de água destilada - P3	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24
108	2019125201	Solda do lingote do portão da lateral da Santa Casa que rompeu - Ao lado do Prédio 2	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24
109	2019125266	Uma das janelas está fora do esquadro - Área comum do 8º andar do P2	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
110	2019125269	Recolocação do forro de gesso no acesso ao antigo restaurante, 9º andar, bem como a pintura dos locais com mofo dentro do salão	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 25/11/24
111	2019125295	Janela apresenta risco de queda no corredor do 6º andar - P1	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 25/11/24
112	2019124127	Adaptação do espaço para receber nova equipe do DIBEST - Salas 231, 231a e 231c P2	chamado colocado na caixa do colaborador Marcio nesta data. Em 29/11/24
113	2019125379	Suporte de papel toalha caiu - Banheiro Masculino 2º andar P1	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
114	2019125404	Durante a limpeza do teto pela Sulclean, parte do gesso cedeu - 612 - Coord. Farmácia / Gastronomia - P1	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Setembro /2024

115	2019125456	Mangueira da pia está vazando - Banheiro masculino 5° andar P3	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
116	2019125475	Pintura da grade com aplicação de antiferrugem, lixa e vedar com produto específico os espaços entre pedra de basalto - 9° andar P2	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
117	2019125479	Escadaria de acesso P2, do 8° para o 9° andar - Pintura da parede	chamado colocado na caixa colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
118	2019125492	Vazamento em alguns pontos localizados dentro da copinha do arquivo que fica no térreo.	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 29/11/24
119	2019125515	Solicita concerto de uma roda de um carrinho que caiu - sala 09 subsolo , laboratório de anatomia P1	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
120	2019125556	Instalação de suporte para fixar cilindro de CO2 na parede - 100C P3	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 29/11/24
121	2019125691	Torneira do bebedouro está vazando - Corredor, 7° andar, prédio 3	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
122	2019125706	Piso de basalto solto. Locais: Subsolo do prédio 1, escadaria lateral biblioteca (área externa), e passagem de pedestres na G1.	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
123	2019125724	Instalação de suporte para fixar 02 cilindro de gases na parede: CO2 e ar sintético - 603, Unidade Bioanalítica P3	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24
124	2019125760	Porta não está fechando - Prédio Conceição	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Setembro /2024

125	2019125771	Vedação dos furos das instalações frigorígenas - Reservatórios inferiores P3	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
126	2019125769	Válvula governo da VG1 e a válvula de retenção da bomba principal não estão funcionando adequadamente - Casa de Bombas SPK	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24
127	2019125806	Infiltração e o gesso está caindo - Banheiro feminino, térreo alto, prédio 2	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24
128	2019125870	Os suportes que seguram as janelas da ala norte, 3º andar estão caindo - P1	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24
129	2019125906	O arquivo está com uma de suas janelas com o vidro quebrado, devido a ventania do dia 24/09/2024.	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
130	2019125928	Verificar infiltração da sala se é da laje ou mureta - Sala 618, 6º andar, ala norte, prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 25/11/24
131	2019125937	Fixação de uma corrente para sustentação do cilindro de gás do laboratório 324/P1.	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 25/11/24
132	2019125994	Gesso caiu - Térreo alto, rampa de acesso ao dce, prédio 2	chamado colocado na caixa do colaborador Marcio nesta data. Em 29/11/24
133	2019125995	Infiltração em frente ao Museu e elevador social - Corredor, 4º andar, prédio 2	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Setembro /2024

134	2019125997	Infiltração na sala, mesa que estava com o notebook estava molhada - Sala 217, 2° andar, prédio 2	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
135	2019125998	Vaso sem assento - Banheiro feminino, 3° andar, ala sul, prédio 1	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
136	2019125999	Verificar infiltração na sala - 400B, 4° andar, ala sul, prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
137	2019126003	É necessário vedar porta de vidro do ecotelhado, pois quando chove acaba vazando água pelas escadas	chamado colocado na caixa colaborador Estevan nesta data. Em 29/11/24
138	2019126004	Estamos novamente com uma goteira na luminária - 813 P3	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 29/11/24
139	2019126107	Pintura da parede dos pequenos buracos na paredes na sala de exposição - Prédio 1	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
140	2019126121	A porta do armário caiu e está presa com fita crepe - sala 412 P1	chamado colocado na caixa do colaborador Fabio Camargo nesta data. Em 29/11/24
141	2019126189	Vaso está sem assento - Banheiro feminino, 2° andar, prédio 1	chamado colocado na caixa do colaborador Estevan nesta data. Em 01/11/24
142	2019126193	Há goteiras, infiltrações entre a estrutura de vidro e a laje no oitavo andar do prédio 2.	AO REQUERENTE / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Ar retirada para a limpeza e verificação. Repassando para a equipe da civil (gesso) para abrir o gesso e possibilitar a troca das mangueiras. Em 29/11/24
143	2019126267	Auxílio para montagem do fluxo da sala - 100a P3	chamado colocado na caixa colaborador Carlos nesta data. Em 16/11/24

Relatório Mensal		Instalações Cíveis	Mês : Setembro /2024
144	2019126314	Manutenção na persiana/cortina blackout do laboratório 802B do prédio 3, que encontra-se travada e não abre.	CONCLUÍDO no sistema em 26/11/24-
145	2019126374	Para o funcionamento adequado do RU, precisamos manter a limpeza dos reservatórios a cada 06 meses - Sala 013, Reservatórios	CONCLUÍDO no sistema em 29/11/24-
146	2019126401	Vazamento de pia - Prédio Conceição	Serviço executado, faltando somente a respectivas NF para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 18/11/24
147	2019126405	Durante uma aula prática com utilização de bico de bunsen, a conexão da mangueira ao bico de bunsen derreteu - 320/P1	AO REQUERENTE/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Realizada a vistoria técnica no local, constatado que o sensor da serpentina da evaporadora estão avariados, estamos repassando para a compra na sala 114, a sala 113 será verificada. Em 18/11/24
148	2019126428	Duas mesas de estudo da biblioteca estão avariadas. As partes de metal que revestem o suporte da luminária estão descolados da mesa	chamado colocado na caixa do colaborador Carlos nesta data. Em 18/11/24

EDNEY DA SILVA MONTE
Engenheira MECÂNICO
CREA-RS : rs100222