

RECESSO DE FINAL DE ANO				
1ª SEMANA - DE 23 A 28/12/2024				
CLIMATIZAÇÃO	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	
Prioridade 1	CORREDORES do subsolo ao 6º andar (fazer levantamento de materiais e de pontos a serem reparados)	HALL DO 3º ANDAR (Troca de compressor e placa do sistema VRF). Obs.: NÃO DESLIGAR CLIMATIZAÇÃO DO 4º ANDAR.	AUDITÓRIO E HALL 2º ANDAR. Verificar necessidade de APR com a TST (montagem de andaime). A DESEG NÃO IRÁ ACOMPANHAR NESSE PERÍODO.	
Prioridade 2	BIBLIOTECA (Cabo PP; preventiva dos equipamentos: revisão, limpeza, conserto do que for necessário e reposição de gás, se for o caso).	-	-	
ELÉTRICA	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	
Prioridade 1	2019112415 (reforma nas instalações elétricas do laboratório 008).	2019125360 (troca de disjuntor e desligamento do QGBT do P2. Após, trocar as lâmpadas no depósito da gastronomia no 9º andar). É necessário acompanhamento de alguém para entrar no depósito do lab 615 - gastronomia, favor agendar com eles).	Revisão dos locais comuns como corredores e banheiros para troca de lâmpadas (material do estoque mínimo).	
Prioridade 2	Revisão dos locais comuns como corredores e banheiros para troca de lâmpadas (material do estoque mínimo).	Revisão dos locais comuns como corredores e banheiros para troca de lâmpadas (material do estoque mínimo).	-	
CIVIL	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	ÁREA EXTERNA
Engenheira, Oficial de Manutenção e/ou Hidráulico	2019109485 (Verificar infiltração na cobertura da entrada); 2019115194 (Pintura amarela de sinalização e instalação de fita antiderrapante nas escadas)	2019127781 (investigação da infiltração do teto no banheiro 129, térreo alto);	-	2019114484 (Fazer a numeração das caixas de escoamento pluvial no pátio).
Gesso	Revisar locais comuns de circulação como corredores e salas de aula	2019128681 (Colocação de gesso e pintura no hall do 3º andar)	Revisar locais comuns de circulação como corredores e salas de aula	
Marcenaria e Serviços Gerais	2019121747 (Ajustar dobradiça na sala 204); 2019126734 (Conserto de porta na sala 325, área externa); 2019127973 (Fixação de armário que tombou no laboratório 206); 2019126734 (Conserto de taco solto no piso da sala 608 – Biomedicina); 2019126610 (Troca de puxadores nas portas de armários da sala 608 – Biomedicina)	-	-	