

FEVEREIRO DE 2025					
CLIMATIZAÇÃO	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	PRÉDIO ARQUIVO	ÁREA EXTERNA
Prioridade 1	SALAS DE AULA do subsolo ao 6º andar (preventiva dos equipamentos: revisão, limpeza, conserto do que for necessário e reposição de gás, se for o caso). Retirar as chaves no Setor de Apoio às Salas, ao lado da recepção P1 = A partir de 20/01 ou logo que terminar o serviço dos corredores. OBS.: OS LABORATÓRIOS E DEPARTAMENTOS SERÃO ATENDIDOS EM OUTRO MOMENTO, POIS NÃO FORAM CONSULTADOS.	MUSEU DE ANATOMIA - 4º ANDAR (Troca do sistema de drenagem por gravidade) = A partir de 13/01	Atender somente locais que tenham chamados abertos e pendentes. Verificar nos PIs se exige acompanhamento ou não. Se exigir, solicitar resposta do requerente pelo próprio sistema ou verificar in loco se há disponibilidade de alguém para acompanhamento.	MEZANINO (Instalação do 2º ar-condicionado split)	-
Prioridade 2	-	LAB 214 (Substituição de revestimento térmico da sala até o corredor);	CHILLER 9º ANDAR (Manutenção do sistema e das bombas)	-	-
Prioridade 3	-	7º ANDAR - SALA 720/721 (preventiva dos equipamentos: revisão, limpeza, conserto do que for necessário e reposição de gás, se for o caso).	-	-	-
Prioridade 4	-	9º ANDAR - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA (Teste e preventivas)	-	-	-
ELÉTRICA	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	PRÉDIO ARQUIVO	ÁREA EXTERNA
Prioridade 1	2019114581 (troca do sensor de porta automática do Protocolo sala 107). Já que a empresa cotada não responde há meses, buscar outra subcontratada.	2019128316 (troca de lâmpadas do 3º e 4º e a reforma dos painéis de comando da iluminação com troca de chaves comutadoras defeituosas juntamente com instalação de bornes terminais nos painéis para facilitar a instalação e manutenção futura)	Verificar chamados abertos e pendentes de laboratórios e departamentos. Agendar via PI ou in loco.	-	-
Prioridade 2	Verificar chamados abertos e pendentes de laboratórios e departamentos. Agendar via PI ou in loco.	-	-	-	-
CIVIL	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	PRÉDIO ARQUIVO	ÁREA EXTERNA
Prioridade 1	2019123892 (Ajustar sinalização e acessibilidade nas escadas); 2019127614 (Troca de registros de gás (geral e individual) dos laboratórios 202 e 205)	2019096990 (Vedação de parede do depósito do patrimônio: iniciar parte externa com blocos a partir de 03/02); 2019123944 (Manutenção no chuveiro de emergência e lava-olhos – 6º andar); 2019123892 (Ajustar sinalização e acessibilidade nas escadas)	2019116141 (Instalação de ganchos e abrigos de extintores no almoxarifado); 2019125724 (Fixação de suporte para cilindros de gases – laboratório 603)		
Prioridade 2	2019127657 (Torneira solta na bancada do laboratório de confeitaria – 609); 2019127781 (correção da infiltração Banheiro 129, térreo alto); 2019128021 (Ajustes na instalação do gás acetileno – 001B)	2019105161 (Infiltração e goteiras no laboratório de Fisioterapia – 814); 2019121072 (Entrada de água e danos no piso do 4º andar); 2019123948 (Adaptação de bancada com lâmina de quadro branco para organização de processos – sala 119)	2019123892 (Ajustar sinalização e acessibilidade nas escadas); 2019125199 (Verificação nos filtros das torneiras e barriletes de água destilada); 2019127717 (Aumento da vazão de água do resfriamento do destilador – Unidade de Esterilização, sala 703);		