

**INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS, INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS E SERVIÇOS DEMANDADOS**

PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PI				
ITEM	Nº DE CHAMADO	BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO	SITUAÇÃO	CUSTO
1	2019139835	Vazamento em registro do chuveiro do Arquivo	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
2	2019127567	Detectado vazamento por baixo do reservatório de incêndio inferior do prédio 3	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
3	2019134004	Vazamento do teto - Sala 316, 3º andar, prédio 3	EM EXECUÇÃO	R\$ 180,30
4	2019122309	solicitamos capeamento das calhas com chapa galvanizada. cobertura P1.	EM EXECUÇÃO	R\$ 42.240,00
5	2019123025	O teto do estoque de alimentos do nono andar do prédio 2 está cedendo.	EM EXECUÇÃO	R\$ 3.429,90
6	2019115847	fabricação e instalação de guarda corpo no mezanino do Salão Nobre.	EM EXECUÇÃO	R\$ 12.855,60
7	2019125771	Vedação dos furos das instalações frigoríferas - Reservatórios inferiores P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
8	2019125999	Verificar infiltração na sala - 400B, 4º andar, ala sul, prédio 1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
9	2019128822	Forro de gesso do 3º andar do prédio 2 caiu.	VERIFICAR	R\$ 0,00
10	2019136452	Infiltração no teto do 9º andar/P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 3.350,00
11	2019138376	Remoção e pintura das novas vagas, conforme nova normativa - Estacionamento/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.029,48

12	2019138429	Troca de lugar do chuveiro de emergência	EXECUTADO	R\$ 29,14
13	2019138507	Ajuste em mobiliários na sala da Proinfra/100D-P1 (mesas, gaveteiros, etc.)	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
14	2019138564	Problema na torneira do laboratório de física 305 no prédio 3.	EXECUTADO	R\$ 0,00
15	2019139211	A porta da recepção do Prédio 01, localizada na Ala Sul está arrastando no chão ao abrir e fechar, dificultando o uso.	EXECUTADO	R\$ 9.170,00
16	2019140769	Vazamento do cano no teto do almoxarifado da Sulclean - 012/P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
17	2019141536	Tampa da caixa acoplada do vaso quebrada - Banheiro masculino, térreo, P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
18	2019141548	Instalação de alçapão de gesso no teto próximo ao ar-condicionado da sala de cultura (704/P3) p/ evitar contaminações	VERIFICAR	R\$ 0,00
19	2019141551	Finalização de forro em gesso para segurança e evitar contaminações,719/p3	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
20	2019141698	Abrir um vão no forro e instalar o motor dos tanques de exaustão no forro (piso da biblioteca)/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 10.691,72
21	2019142003	Instalação de 6 cortinas na sala 100E/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
22	2019142009	Consertar a base de dois armários da sala 304C/P1 e remanejo de um quadro branco para outra parede	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
23	2019142087	Instalação de 2 suportes de papel toalha de rolo, 1 no depósito 01 e o outro na sala dos técnicos - 022/P1	CANCELADO	R\$ 0,00
24	2019142003	Instalação de 6 cortinas na sala 100E/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
25	2019142213	Corrimão da escada do Prédio 3 está frouxo.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
26	2019142321	Troca dos filtros dos bebedouros do Arquivo	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00

27	2019142415	Ajuste das portas de um balcão que recebemos recentemente no prédio do Arquivo, localizado no piso do mezanino	VERIFICAR	R\$ 0,00
28	2019142632	A janela do Banheiro masculino ala norte 4º andar P1 está sem a tranca, o que faz com que a janela bata forte quando está aberta	EXECUTADO	R\$ 0,00
29	2019142670	Duto de ventilação não está vedado, desta maneira apresenta infiltração de água na parte interna do depósito de inflamáveis do Prédio 3	EXECUTADO	R\$ 0,00
30	2019142888	Verificar infiltração no forro do corredor que dá acesso à capela do prédio 1	VERIFICAR	R\$ 0,00
31	2019142902	Reforço de bancada apoio de uma cabine de biosegurança, que passará do laboratório 202 p/ o 201 do prédio 1	EM EXECUÇÃO	R\$ 320,00
32	2019142997	Desmontagem dos móveis no laboratório 723/P2 e a montagem na antiga cafeteria do P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
33	2019143003	Instalar uma mão francesa simples no móvel de MDF para "segurar" uma prateleira de livros de um armário na sala 120/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
34	2019143097	Porta do banheiro masculino do 6º andar do P1 está estragada	EXECUTADO	R\$ 0,00
35	2019143098	Porta do banheiro feminino do 6º andar, ala norte, do P1 está estragada	EXECUTADO	R\$ 0,00
36	2019143292	Porta(vidro) de entrada do prédio 03 não está abrindo.	VERIFICAR	R\$ 0,00
37	2019143313	Janela interditada no corredor do 2º andar do P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
38	2019143316	Fechar forro aberto na entrada do corredor do DCE do prédio 2	VERIFICAR	R\$ 0,00
39	2019143361	No P1, na rampa que dá acesso à biblioteca, foi identificado que os frisos laterais de alumínio estão descolados.	EXECUTADO	

40	2019143536	Manutenção e readequação de algumas ripas do piso do Museu/P2 que encontram-se levantadas	EXECUTADO	R\$ 0,00
41	2019143558	Montagem de bancadas na antiga cafeteria dos servidores - 2º andar do P1	EXECUTADO	R\$ 7.437,70
42	2019143640	Vaso sanitário do banheiro acessível do 2º andar do P1 está entupido	EXECUTADO	R\$ 0,00
43	2019143730	Reparo na rampa de acesso do P2. Rejunte nos basaltos	VERIFICAR	R\$ 0,00
44	2019143731	Desemaranhar as persianas na sala do NAP (218/P1)	VERIFICAR	R\$ 0,00
45	2019143882	Manutenção para a porta do laboratório 306 p1 que, ao abrir, está arranhando no chão. 306 p1	EXECUTADO	R\$ 0,00
46	2019143914	Porta da sala de cultura (813/P3) faz barulho (rangidos) quando abre ou fecha.	EXECUTADO	R\$ 0,00
47	2019143915	Torneira da copa do 5º andar (500I/P1) não está fechando direito	EXECUTADO	R\$ 0,00
48	2019143926	Reparo do Espaço de Artes, incluindo a retirada de buchas e parafusos, pintura e demais ajustes necessários, para que o espaço possa receber a nova exposição.	EXECUTADO	R\$ 0,00
49	2019143927	PORTA DA SALA DE LAVAGEM DE LOUÇA DO RU ESTÁ COM A DOBRADIÇA DANIFICADA.P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
50	2019143948	Apoio de braço de uma bancada da segunda fila (de cima para baixo) do teatro Moacyr Scliar - 408/P2	VERIFICAR	R\$ 0,00
51	2019143992	Caiu assento de um banco da sala 617/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
52	2019144097	Caixa de esgoto da área externa (ala norte do P1) está sem tela e cheia de mosquito.	EXECUTADO	R\$ 0,00
53	2019144120	Troca de vidro trincado, conserto e colocação de haste trave limitadora para as janelas - Arquivo	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
54	2019144124	Há um buraco na fachada de vidro	EXECUTADO	R\$ 0,00

		entre o quarto e quinto andar do P2, afetando o corredor (pisos) e o mobiliário do Museu		
55	2019144159	Instalação de uma tela para projetor - 617/P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
56	2019144187	Solicito, por gentileza, que seja verificada a situação das janelas nas salas 502 e 500D/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
57	2019144216	Corte de uma peça em granito para confecção de um suporte para uma balança analítica - 405/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
58	2019144219	Troca do filtro e limpeza do bebedouro da Clínica da Família	EXECUTADO	R\$ 0,00
59	2019144228	Ajuste em duas mesas grandes, uma mesa está com o pé caindo e outra está sem o pé, precisando de ajuste. 121 , Prédio 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
60	2019144237	Uma das pias do laboratório 320/P1 está entupida	EXECUTADO	R\$ 0,00
61	2019144252	troca de suporte da unidade condensadora da sala 621 prédio 1 (corroído).	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.989,17
62	2019144269	Gostaria de saber o preço das cadeiras de escritório, pois algumas delas serão, eventualmente, enviadas para conserto. Para cumprir o Limite de Razoabilidade: Considera-se antieconômico ou irrazoável realizar um único reparo cujo custo ultrapasse 50% do valor de mercado atual do bem .	EXECUTADO	R\$ 0,00
63	2019144275	O ralo da area da lavagem de louças está voltando água; Restaurante Universitário	EXECUTADO	R\$ 0,00
64	2019144299	Conserto ou troca do dispenser de sabonete líquido no banheiro localizado na sala 231A (prédio 2)	VERIFICAR	R\$ 0,00
65	2019144306	Desmontagem de um armário na sala 714/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
66	2019144340	lixeira Branca do Biotério faltando um parafuso, o que prejudica a	EXECUTADO	R\$ 0,00

		abertura e fechamento.Sala 415, Biotério/p3		
67	2019144350	sala 601 apresenta infiltração tanto na parte interna quanto na parte externa da sala.Prédio 1	EXECUTADO	R\$ 0,00
68				
69	2019144421	Torneira não fecha totalmente o registro, vazando água. Sala 703 Unidade de esterilização , p3	EXECUTADO	R\$ 0,00
70	2019144450	Desmontagem do equipamento Biodex que será transferido da sala 714 para a 714A (sala dentro do laboratório 714/P2)	EXECUTADO	R\$ 0,00
71	2019144505	O vaso sanitário do banheiro feminino do 3º andar, ala norte, P1 está sem tampa. Verificar também os outros banheiros do 3, 4 e 5º andares	EXECUTADO	R\$ 0,00
72	2019144506	Ajuste de gaveteiro de uma mesa, distribuída pela DIPAT para a sala 518/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
73	2019144511	O botão de acionar o dispenser do banheiro da primeira sala de atendimento, está quebrado, desse modo solicito a substituição da peça ou de todo o componente, se for necessário. Desde já agradeço. Sala 231 - DBESST- área externa. O rapaz já esteve aqui outras vezes.	CANCELADO	R\$ 0,00
74				
75	2019144597	Vazamento no teto do banheiro masculino do 6º andar do P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
76	2019144659	Vazamento de agua no cano da pia - banheiro feminino 200E/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
77	2019144684	Vaso sanitário do banheiro masculino do Térreo está solto. banheiro masculino andar 1 , p3	EXECUTADO	R\$ 0,00
78	2019144682	Montar mesa de estudos do corredor do 6 andar do prédio 1 abaixo das escadas	EXECUTADO	R\$ 0,00
79	2019144687	Sem agua nas torneiras das pias do	EXECUTADO	R\$ 0,00

		banheiro feminino do Prédio 3, 2º andar não estão funcionando.		
80	2019144688	tampa de vaso sanitário do banheiro feminino do andar 2 do prédio 1 está quebrada	EXECUTADO	R\$ 0,00
81	201944702	solicitamos um puxador de porta de correr, para o laboratório de anatomia. Porta da sala híbrida que sai para a sala de preparo.	VERIFICAR	R\$ 0,00
82	2019144704	Refixação de gancho de extintor no subsolo do P1, próximo ao Laboratório 008	EXECUTADO	R\$ 0,00
83	2019144750	Há um vazamento no banheiro masculino do 4º andar/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
84	2019144764	Vaso sanitário está entupido - Banheiro PCD, térreo, P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
85				
86	2019144772	Ajuste no pino superior da dobradiça da porta de entrada do DERCA, sala 106 (o pino está para fora).	EXECUTADO	R\$ 0,00
87	2019144782	A porta 325, que fica dentro da sala de balanças 318/P1, está emperrada	EXECUTADO	R\$ 0,00
88	2019144800	Manutenção em porta do armário no laboratório de física - 405/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
89	2019144815	Peso da porta de entrada da Reitoria caiu	EXECUTADO	R\$ 0,00
90	2019144820	Mesa auxiliar da poltrona do corredor do 4º andar/P3 está caindo, está torta para baixo	EXECUTADO	R\$ 0,00
91	2019144842	Verificação de odor desagradável na cafeteria/P3, atraindo moscas e outros insetos, gerando desconforto aos funcionários e clientes	EXECUTADO	R\$ 0,00
92	2019144867	Forração no mezanino do Salão nobre.	EXECUTADO	R\$ 0,00
93	2019144871	Uma pia da bancada 5 do laboratório 317/P1 apresentou vazamento durante o uso.	EXECUTADO	R\$ 0,00

94	2019144872	Retirar pinos de porta da sala 201/P1, para passagem de um equipamento	EXECUTADO	R\$ 0,00
95	2019144884	Vazamento em instalação entre uma cuba e um engate de sifão - 819/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
96	2019144888	Portão abre e fecha e nao abre totalmente - Guarita G2/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
97	2019144898	Duas salas do laboratório 814/P2 apresentam o piso com irregularidade e desnível. Tacos de madeira levantados e soltos em alguns pontos	VERIFICAR	R\$ 0,00
98	2019144909	Desmontagem de algumas estantes de metal, para que possam ser retiradas do local e encaminhadas à UFCSPA - 7 de Setembro	VERIFICAR	R\$ 0,00
99	2019144910	A torneira do banheiro masculino (2º andar/P3) está com jato de água muito forte, saindo para fora da pia.	EXECUTADO	R\$ 0,00
100	2019144916	Instalação de filtro para bebedouro na 7 de Setembro	EXECUTADO	R\$ 0,00
101	2019144926	Gostaria de pedir o conserto do rodape do arquivo de dentro da sala do professor no laboratorio 413 p1 e o conserto de uma porta de armário que esta quebrada.	VERIFICAR	R\$ 0,00
102	2019144935	O piso da sala está com algumas madeiras soltas - 518/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
103	2019144948	Manutenção em parede/forro madeira pois há cupim e os residuos estão caindo sobre a mesa de trabalho/computador - 403/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
104	2019144962	Acúmulo de água proveniente da calha em frente à porta de entrada da DBESST - 231/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
105	2019144969	Mictório do banheiro masculino, 3º andar do prédio 1, está interditado	EXECUTADO	R\$ 0,00
106	2019144971	Dispenser do sabonete + dispenser de papel toalha quebrados - Banheiro feminino, 4º andar, P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
107	2019144979	Recolocação de placas de forros	EXECUTADO	R\$ 0,00

		minerais no P3 (8° andar, 4° andar e 3° andar)		
108				
109	2019144991	Vazamento nos ralos de 4 torneiras da cozinha principal - 615/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
110	2019144987	Fechamento e conserto forro de gesso	EXECUTADO	R\$ 0,00
111	2019145039	Portão da Guarita 2 não está funcionando	EXECUTADO	R\$ 0,00
112	2019145069	Identificamos o vazamento de água dentro do laboratório 008.	EXECUTADO	R\$ 0,00
113	2019145106	Caixa de descarga da cabine direita do banheiro masculino 6° andar/P3 encontra-se com o fluxo de água permanentemente ativo	EXECUTADO	R\$ 0,00
114	2019145170	Chuveiro de segurança não para de pingar água após teste semanal Prédio 1 , 3º ANDAR	EXECUTADO	R\$ 0,00
115	2019145183	Vazamento na pia da área de recebimento, causando alagamento - RU	EXECUTADO	R\$ 0,00
116	2019145185	Os dois vasos do banheiro feminino, ala sul, P1, estão entupidos.		R\$ 0,00
117	2019145198	Vazamento no mictório do RU	EXECUTADO	R\$ 0,00
118	2019145209	Registro de dispensers que tinham disponíveis em estoque mínimo, fornecidos pela Phenix, que poderão vir a ser utilizados em substituições, durante o período de ausência de cobertura da empresa. Os mesmos se encontram no depósito da Prefeitura	EXECUTADO	R\$ 0,00
119	2019145228	Foi retirada a tela do pluvial na parte externa do subsolo - Área externa	EXECUTADO	R\$ 0,00
120	2019145234	Ralo vazando água - 407A/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
121	2019145242	Ajuste no porta-papel-toalha: ele foi instalado virado. Banheiro Feminino próximo a Biblioteca. P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
122	2019145301	Vazamento de água no depósito do	EXECUTADO	R\$ 0,00

		patrimônio - subsolo P2		
123	2019145309	Vazamento na pia do banheiro masculino - 2° andar/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
124	2019145336	Está com vazamento na parte de baixo do vaso sanitário. No banheiro feminino do 6° andar do prédio 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
125	2019145366	Descarga dos dois boxes do banheiro está estragada , Prédio 1 , 4º ANDAR , ban. feminino	EXECUTADO	R\$ 0,00
126	2019145405	As persianas não estão abrindo e a janela não está parando aberta - 220A/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
127	2019145459	vistoria nas cortinas da sala 723 do P2, pois não estão fechando, 723 Prédio 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
128	2019145546	Armário destinado ao armazenamento de produtos químicos não apresenta ventilação adequada. Necessário ajustes na porta - 001B/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
129	2019145599	mictório está inutilizado. banheiro masculino andar 5 do P1.	CANCELADO	R\$ 0,00
130	2019145628	A porta está com muito barulho e um a maçaneta ruim , Sala 104, DAP , p1	EXECUTADO	R\$ 0,00
131	2019145648	Fixar a placa de sala de procedimentos que caiu.	EXECUTADO	R\$ 0,00
132	2019145652	A maçaneta está caindo	EXECUTADO	R\$ 0,00
133	2019145658	A gaiola do projetor está se soltando do teto de gesso.	EXECUTADO	R\$ 0,00
134	2019145668	tampa do vaso sanitário da cabine do meio do banheiro feminino em frente a biblioteca está quebrada,Prédio 1	EXECUTADO	R\$ 0,00
135	2019145767	vazamento em torneira da cozinha principal, na segunda bancada 615 cozinha P2	EXECUTADO	R\$ 485,00
136	2019145784	Aplicação de anticupins nas mesas da sala da reitoria - 502/P1	CANCELADO	R\$ 0,00

137	2019145805	Abrir um pequeno furo em uma bancada para passagem de cabos de um equipamento a ser instalado e ligado a um nobreak - 405/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
138	2019145809	No boxe da esquerda do banheiro masculino (907) o vaso sanitário está com água escorrendo e apresenta vazão fraca na descarga.	EXECUTADO	R\$ 123,00
139	2019145815	No boxe da direita do banheiro masculino (606/P2), o vaso sanitário está com descarga fraca.	EXECUTADO	R\$ 0,00
140	2019145821	Montagem de uma mesa no corredor do 6º andar do P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
141	2019145857	Colocação de faixa antiderrapante na RAMPA do andar 5 do P2.	EXECUTADO	R\$ 516,00
142	2019145874	vasos sanitários entupidos do banheiro masculino (111) do p2 e do banheiro PCD. andar 1 , p2	EXECUTADO	R\$ 0,00
143	2019145881	Vazamento de água dentro do laboratório 008, subsolo , P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
144	2019145888	A calçada em frente à entrada principal apresenta alguns trechos com pisos soltos. ÁREA EXTERNA (PÁTIO) p1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
145	2019145903	Torneira do banheiro feminino, 2º andar do P2, vazando água, escorrendo para o corredor.	EXECUTADO	R\$ 77,40
146	2019145911	Entrou Água no Espaço de Artes da Biblioteca. É um vazamento à esquerda de quem entra.	EM EXECUÇÃO	R\$ 394,40
147	2019145925	Infiltração no laboratório 1, 4 e na área técnica ÁREA DE ANATOMIA , SUBSOLO P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
148	2019145931	retirada de parte do móvel localizado no DERCA 107 - recepção do DERCA P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
149	2019145936	Vazamento - arrebentou o flexível da mangueira que abastece a carga e descarga - Banheiro feminino, 2º andar, P2	EXECUTADO	R\$ 29,00
150	2019146021	Fixação e remoção de materiais	EXECUTADO	R\$ 0,00

151	2019146041	Solicito que retirem uma alça de um filtro e coloquem a mesma em outro filtro igual	EXECUTADO	R\$ 0,00
152				
153	2019146109	reparo na cortina/persiana do laboratório que se soltou , 702 , p3	EXECUTADO	R\$ 0,00
154	2019146128	Avaliação da torneira da sala 319 do P1 que está pingando mesmo fechada	VERIFICAR	R\$ 5,00
155	2019146158	remoção dos dois tapumes instalados nas janelas dos dois ambientes do setor, Biblioteca p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
156	2019146166	rachaduras no teto e está vazando água, Sala 104, DAP , p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
157	2019146167	reparos no Espaço de Artes, incluindo a retirada de fitas adesivas, o fechamento dos buracos ocasionados por pregos, Espaço de Artes , p1	EXECUTADO	R\$ 121,86
158	2019146179	maçaneta da porta caiu ao abrir sala 401B, Prédio 1	EXECUTADO	R\$ 0,00
159	2019146185	VAZAMENTO FORTE NO VESTIARIO FEMININO. p2	VERIFICAR	R\$ 0,00
160	2019146202	Torneira danificada, vazando agua.	EXECUTADO	R\$ 245,00
161	2019146239	Verificação técnica de rachadura entre a parede do laboratório 618 (Panificação) com o laboratório 617 (Farmácia), a pedido da DESEG	VERIFICAR	R\$ 0,00
162	2019146240	Avaliação das válvulas de gás e das mangueiras que ficam dentro das bancadas da cozinha principal 612/P2, a pedido da DESEG	VERIFICAR	R\$ 0,00
163	2019146246	Avaliação das válvulas de gás e das mangueiras que ficam dentro das bancadas da cozinha principal 612/P2, a pedido da DESEG	EXECUTADO	R\$ 0,00
164	2019146248	Reparo em porta que dá acesso ao telhado do p2. corredor andar 9 , p2.	EXECUTADO	R\$ 780,00
165	2019146270	Reposicionar o extintor de incêndio	EXECUTADO	R\$ 0,00

		na cozinha experimental, ao lado da bancada, em frente ao armário de louças, 615 P2		
166	2019146284	Colagem dos tacos de madeira soltos nas salas 621, 622 e 623 do prédio 1	EXECUTADO	R\$ 0,00
167	2019146300	instalações de dispensers dos prédios 1, 2 e 3 da Universidade. Todos devem ser substituídos	VERIFICAR	R\$ 0,00
168	2019146303	DESCARTE de resíduos no subsolo p2	EXECUTADO	R\$ 450,00
169	2019146310	transferir interfone da porta antiga para porta nova no sexto andar do p1,	EXECUTADO	R\$ 0,00
170	2019146377	verificação na porta de vidro da Prefeitura, pois ela não está fechando corretamente e encontra-se desalinhada. 103 p1	EM EXECUÇÃO	R\$ 890,00
171	2019146419	Realizar conexão de tubulações; localizado na lateral entre o edifício-garagem Santa Casa e o prédio 1, ala norte	VERIFICAR	R\$ 0,00
172	2019146425	pintura e ajustes nas paredes da sala do CEP. 605a p3	EXECUTADO	R\$ 0,00
173	2019146456	Ajuste em estofamento das poltronas, DCE , Prédio 2	CANCELADO	R\$ 0,00
174	2019146457	Ajuste em tampa de ralo , Subsolo Alto, acesso ao almoxarifado da Sulclean , Prédio 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
175	2019146458	Infiltração nas paredes próximas às caixas d'água, SUBSOLO , Prédio 2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
176	2019146459	Realocação da porta, está torta , Subsolo Alto, Acesso ao transformador , p2	VERIFICAR	R\$ 0,00
177	2019146478	Colocação de tacos(parquet) no degrau do estrado da sala de aula 311 do p1.	EXECUTADO	R\$ 84,50
178	2019146522	Duas torneiras do banheiro masculino do andar 2 do P2 com vazamento.	EXECUTADO	R\$ 495,50
179	2019146504	Preencher com massa corrida os	EXECUTADO	R\$ 0,00

		pontos danificados nas paredes das Guaritas e realizar a pintura nelas.		
180	2019146531	Torneira do vestiário masculino dos funcionários do RU a torneira não está fechando p1	EXECUTADO	R\$ 243,95
181	2019146532	Vaso sanitário banheiro masculino do RU falha na descarga p1	EXECUTADO	R\$ 78,90
182	2019146534	Mictório do banheiro masculino do RU inutilizado p1	EXECUTADO	R\$ 139,00
183	2019146558	Porta desnivelada causando emperramento na abertura e fechamento de porta de vidro da entrada do P1.	EXECUTADO	R\$ 0,00
184	2019146568	Falta de água geral no RU	EXECUTADO	R\$ 131,85
185	2019146588	Limpeza completa da caixa d'água do P1.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
186	2019146589	Limpeza completa da caixa d'água do P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
187	2019146590	Limpeza completa da caixa d'água do P3.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
188	2019146595	Houve quebra do vidro da janela pela ação do vento durante ciclone.	VERIFICAR	R\$ 0,00
189	2019146630	Vazamento nas caixas de descarga do sanitários do banheiros dos terceirizados, duas das três. Prédio 2 Banheiro masculino.	EXECUTADO	R\$ 123,00
190	2019146657	Abertura de porta/fechadura/cadeado Prédio 1	VERIFICAR	R\$ 0,00
191	2019146696	manutenção na sala 106 do prédio 3 na porta da secretaria da pós graduação. sala 106 do prédio 3	EXECUTADO	R\$ 0,00
192	2019146698	Pintura da sala de resíduos atrás do RU	EXECUTADO	R\$ 0,00
193	2019146706	porta nao está fechando sala 206, lab de imunovirologia, predio 1	EXECUTADO	R\$ 0,00
194	2019146717	Vazamento em torneira atrás do RU saída do RU p1	EXECUTADO	R\$ 53,80
195	2019146733	CAIXA DA ÁGUA DA DESCARGA ESTA	EXECUTADO	R\$ 123,00

		VAZIA, E O VASO ENTUPIDO. Prédio 3 ban. masculino		
196	2019146739	remoção de um negatoscópio da UFCSPA que está emprestado à Santa Casa	EXECUTADO	R\$ 0,00
197	2019146794	Borracha da torneira solta Copa, 100C p1	EXECUTADO	R\$ 104,47
198	2019146807	Duas tampas de vaso sanitário quebradas. Banheiro feminino - ala norte (em frente ao elevador) p1	EXECUTADO	R\$ 66,04
199	2019146808	Vazamento de agua no mictório Banheiro masculino ala norte - 5° andar p1	EXECUTADO	R\$ 0,00
200	2019146809	Descarga estragada Banheiro feminino ala norte 6° andar p1	EXECUTADO	R\$ 126,50
201	2019146812	Arrumar banco solto de cadeira no RU	EXECUTADO	R\$ 0,00
202	2019146871	Repor Maçaneta porta dos fundos do RU	EXECUTADO	R\$ 0,00
203	2019146894	A cortina soltou de um lado e está caindo. dap p1	EXECUTADO	R\$ 0,00
204	2019146925	No banheiro PCD do térreo do prédio 2 a torneira está desregulada e a pia está entupida	EXECUTADO	R\$ 0,00
205	2019146935	A primeira cabine está com o marco solto, impedindo o fechamento da porta - Banheiro Feminino, 6° andar, ala norte, P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
206	2019146937	Pia entupida - Banheiro masculino - 3° andar - Prédio 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
207	2019146939	Vaso sanitário da primeira cabine do banheiro feminino interditado - Banheiro Feminino, 6° andar, ala norte, P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
208	2019146940	Bebedouro não está funcionando - Corredor 5° andar, P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
209	2019146956	Vidro quebrado no 6° andar ala norte ao lado da sala 620/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
210	2019146961	Bebedouro está entupido - Corredor		R\$ 0,00

		1° andar, P1		
211	2019146999	disperser (do lado direito) do banheiro masculino do subsolo está quebrado.		R\$ 0,00
212	2019147012	Instalação de pia com cuba grande para lavagem de materiais - 202/P1		R\$ 0,00
213	2019147022	Vaso sanitário entupido - Banheiro feminino, ala sul, 1º andar, P1		R\$ 0,00
214	2019147026	Retirar equipamento que veio dentro de uma embalagem de madeira - 100A/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
215	2019147064	Desmontagem da prateleira localizada na frente da antiga cafeteria - 2° andar/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
216	2019147120	Fazer manutenção do piso próximo a entrada e saída do RU	VERIFICAR	R\$ 0,00
217	2019147133	Parquê solto bem no meio da sala causando vários tropeços com os servidores - 612/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
218	2019147150	Manutenção dos pisos e limpeza das caixas de esgoto de todo o campus	VERIFICAR	R\$ 0,00
219	2019147151	Apresentação dos três orçamentos para a execução da requalificação da fachada do prédio 2.	VERIFICAR	R\$ 0,00
220	2019147154	Caixa estragada, não tem água para puxar a descarga - 308, banheiro feminino, P3	EXECUTADO	R\$ 126,50
221	2019147167	Pintura dos bancos do jardim e daqueles localizados na área externa do prédio 1 com o prévio lixamento daqueles que forem necessários.	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.020,80
222	2019147168	Retomada do fechamento completo da face inferior da fachada do prédio 2 com placa cimentícia e pintura.	VERIFICAR	R\$ 0,00
223	2019147174	Cadeira do Salão Nobre está rasgada	VERIFICAR	R\$ 0,00
224	2019147133	Refixar placa de balizamento saída de emergência que encontra-se caída e solta no prédio P2 - 8° andar	EXECUTADO	R\$ 0,00

225	2019147183	Regular ou substituir o botão de acionamento da descarga - Banheiro masculino, 2º andar, P1	EXECUTADO	R\$ 97,50
226	2019147211	Tapar espaçamento entre a porta e o chão do DAP (104/P1) para inibir a presença de baratas no local	EXECUTADO	R\$ 0,00
227	2019147245	Remover as placas existentes e instalar placas novas, pintando-as conforme a cor atualmente aplicada nas paredes do prédio 2	VERIFICAR	R\$ 0,00
228	2019147247	Substituição do assento do vaso sanitário do banheiro feminino ao lado da sala 100D, no térreo do P1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
229	2019147250	Recolhimento de materiais de obras próximo ao estacionamento da guarita 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
230	2019147254	Fixação e substituição de basalto na calçada e piso tátil em frente a universidade - Área externa	EXECUTADO	R\$ 0,00
231	2019147267	O mictório do banheiro masculino, localizado junto ao RU, está com vazamento de água constante	EXECUTADO	R\$ 422,00
232	2019147268	Pintura da madeira de 26 bancos localizados na Praça dos Cubos e de 6 bancos no corredor de acesso ao Prédio 1, Ala Norte.	EXECUTADO	R\$ 0,00
233	2019147269	Bebedouro vazando água - DCE (121/P2).	EXECUTADO	R\$ 0,00
234	2019147270	Montagem de um armário de MDF - 814/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
235	2019147323	Há um vazamento no cano sanfonado da pia. O cano está furado e, ao abrir a torneira, a água vaza - Banheiro masculino, 3º andar, P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
236	2019147343	Retirar a gaiola do teto da sala 721 do prédio 2 e entregar no apoio às salas	VERIFICAR	R\$ 0,00
237	2019147365	Banheiro masculino (411/P3): Fixar a dobradiça da porta principal e fixar o vidro; Banheiro feminino (410/P3): Fixar o vidro que está solto	EXECUTADO	R\$ 0,00

238	2019147368	Regulagem da porta, pois está com dificuldade para abrir e fechar - Banheiro universal, térreo, P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
239	2019147376	Verificar o filtro (fica junto à torneira) da copa do 5º andar do prédio 1 (Reitoria).	EXECUTADO	R\$ 44,00
240	2019147377	Reparo na cuba de lavagem de louças, que fica na área de higienização do RU, pois está corroida na parte inferior e vazando água no chão	VERIFICAR	R\$ 0,00
241	2019147395	Pintar o restante dos pilares e as vigas da estrutura da entrada principal do Campus	VERIFICAR	R\$ 0,00
242	2019147404	Os azulejos de uma das paredes da sala de apoio estão estufados e soltos da parede - Arquivo	VERIFICAR	R\$ 0,00
243	2019147409	Torneira vazando no sanitário masculino - 110/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
244	2019147416	Portão da guarita 01 está com problema no rolamento	VERIFICAR	R\$ 0,00
245	2019147419	No banheiro masculino 312 no 3º andar do P1, o mictório localizado no canto está com vazamento	EXECUTADO	R\$ 0,00
246	2019147429	Tampa de vaso quebrada no banheiro masculino do 3º andar do P1	EXECUTADO	R\$ 33,02
247	2019147431	Realizar a retirada de entulhos do subsolo do Prédio 2.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
248	2019147440	Porta de vidro do terraço do prédio 1 está arrastando no chão. Risco de estouro.	VERIFICAR	R\$ 0,00
249	2019147445	Vazamento de água pela parte de baixo do equipamento - 100E/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
250	2019147463	Reserva eventual para convidados/prestadores de serviço	EXECUTADO	R\$ 0,00
251	2019147470	O rejunte do piso do gabinete precisa ser refeito - 502/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
252	2019147533	Realização de pintura da sala 508 do prédio 1, considerando seu atual	EXECUTADO	R\$ 312,15

		estado, para o reinício das aulas.		
253	2019147550	Realocação das cortinas localizadas na sala 723/P2 para as salas 507 e 509 do mesmo prédio, conforme solução aprovada no PI 2019147316.	EXECUTADO	R\$ 0,00
254	2019147657	Conserto da parede de gesso - RU	VERIFICAR	R\$ 0,00
255	2019147678	A tampa do vaso sanitário está quebrada - Banheiro masculino, térreo, P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
256	2019147683	O marco da porta do banheiro masculino da Cafeteria precisou ser quebrado para que fosse possível abrir, pois havia uma pessoa presa	VERIFICAR	R\$ 0,00
257	2019147784	Persiana da janela está caída - 314/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
258	2019147794	Trocar feltro do quadro de avisos do 2º andar do prédio 1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
259	2019147806	Ajustes no forro do 6º andar, acesso para as salas 621, 622 e 623 - ala norte/P1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
260	2019147812	Uma das janelas do banheiro feminino do 3º andar do P1 (310B) está com a estrutura quebrada.	VERIFICAR	R\$ 0,00
261	2019147823	instalação de dispenser de sabonete liquido nos banheiros, p3	VERIFICAR	R\$ 0,00
262	2019147836	A porta de um dos banheiros femininos está com sem um parafuso (3ª porta) - banheiro feminino, 4º andar, prédio 3	VERIFICAR	R\$ 0,00
263	2019147900	Pintura, na cor branca, em todo o corredor central do segundo andar do prédio 1, desde a porta corta fogo que dá acesso à biblioteca até a entrada sala de aula 210	VERIFICAR	R\$ 0,00
264	2019147918	Substituição de porta na entrada do banheiro feminino térreo prédio 1 - ala sul	VERIFICAR	R\$ 0,00
265	2019147954	Ajuste em porta corta fogo, pois ela não está fechando - 2º andar, Corredor Ala Norte/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00

266	2019147999	Correção de buracos e trinta no encontro entre parede e pilar na entrada da sala. Raspar, telar, emassar e pintar - 300A/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
267	2019148000	Lixar, emassar e pintar o forro de gesso nos pontos manchados - 300A/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
268	2019148004	Colagem do taco de madeira no piso da sala 619/P1 e trabalhar no rejunte	EXECUTADO	R\$ 0,00
269	2019148009	Fixar cortina na última janela da sala. 314 sala de aula p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
270	2019148014	Executar o fechamento de buracos na alvenaria e arremate no esquadro de janela. Após o fechamento aplicar massa e pintar - 623/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
271	2019148021	Executar o fechamento de buracos na alvenaria e arremate no esquadro de janela. Após o fechamento aplicar massa e pintar - 623/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
272	2019148048	Verificação de todos os parapeitos do prédio 3.	VERIFICAR	R\$ 0,00
273	2019148070	Ajuste fechadura	VERIFICAR	R\$ 0,00
274	2019148084	Fechamento da abertura na canalização do ar-condicionado, localizada no 5º andar, área externa, p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
275	2019148114	Móveis do sexto andar do P1, embaixo das escadas, estão se desmanchando	VERIFICAR	R\$ 0,00
276	2019148121	Verificação e reparo na lateral do marco/batente da porta - 500A/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
277	2019148160	Fixar tampo que se desprende de uma mesa na sala 715/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
278	2019148163	Caixas do Reservatorio Superior estão sem tampa. andar 6, p1	EXECUTADO	R\$ 0,00
279	2019148165	Piso perto da porta corta fogo do subsolo do p1 esta solto	VERIFICAR	R\$ 0,00

280	2019148213	Recolocação, fixação de bloquetes, basalto em frente ao restaurante universitário	VERIFICAR	R\$ 0,00
281	2019148214	Recolher e dobrar rede de proteção de obras, localizada na rampa de acesso ao transformador - Subsolo/P2	VERIFICAR	R\$ 0,00
282	2019148227	fixação de chapas de união reta em todos os móveis , Corredor 6º andar , p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
283	2019148278	Conserto de 40 cadeiras de estofamento cinza que estão no subsolo do P2	VERIFICAR	R\$ 0,00
284	2019148279	Descarte ambientalmente adequado de quadro, do tipo mural, curvo, em louro freijó, com fundo em feltro verde.	EXECUTADO	R\$ 0,00
285	2019148292	Fechamento do forro de gesso do 9º andar, prédio 2 - em frente aos elevadores; pintura na casa de máquinas	VERIFICAR	R\$ 0,00
286	2019148293	abertura da parte onde entra a lingueta da porta , Cafeteria - Banheiro Masculino 112B p3	VERIFICAR	R\$ 0,00
287	2019148315	Troca da torneira de lavagem de mãos do banheiro PNE, junto ao restaurante universitário	VERIFICAR	R\$ 0,00
288	2019148351	Descarga do banheiro masculino do RU está rígida, impedindo de ser acionada	VERIFICAR	R\$ 0,00
289	2019148363	fechamento das aberturas (nas fotos anexas), a fim de evitar a entrada e saída de insetos e roedores. ru p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
290	2019148395	Montagem de 6 mesas de madeira, destinadas à secagem dos documentos do Arquivo que foram prejudicados pela enchente de 2024	VERIFICAR	R\$ 0,00
291	2019148420	Instalação do suporte no gesso para o equipamento de WIFI na sala nova da biblioteca - 2º andar/P1.	EXECUTADO	R\$ 0,00
292	2019148424	Descarga estragada - Banheiro masculino/feminino (312/P2)	EXECUTADO	R\$ 97,50

293	2019148426	Problema na descarga - Banheiro masculino (311/P2)	EXECUTADO	R\$ 0,00
294	2019148430	Torneira da sala 319 do prédio 1 segue com vazamento de água	VERIFICAR	R\$ 0,00
295	2019148448	Fixar bancos e as pranchetas no local, das 9 cadeiras - Perto da escadaria do 3° andar/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
296	2019121722	Repor vidro do quadro Museu, 4° andar, prédio 2	VERIFICAR	R\$ 0,00
297	2019128259	Verificação e correção da estrutura de fixação do vidro do hall de entrada do Prédio 2, foram detectados tirantes quebrados.	VERIFICAR	R\$ 0,00
298	2019128256	Troca do sistema de drenagem da laje do terraço do quarto pavimento do Prédio 2 (405, P2)	VERIFICAR	R\$ 0,00
299	2019139832	Torneiras com alta pressão de água - Banheiro feminino, ala sul, subsolo, P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
300	2019123663	Limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capis muros do terraço do restaurante (9º andar, P2)	VERIFICAR	R\$ 0,00
TOTAL INVESTIDO PELA EMPRESA				R\$ 99.509,39

PREVENTIVAS DO MÊS DE FEVEREIRO

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESQUADRIAS

MARCENEIRO:
Equipamento: PRÉDIOS

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Mês: 02 Ano: 2026

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz Manut.
S	Sugestões

Data		PRÉDIO I	PRÉDIO II	PRÉDIO III
Local	Equipamento	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA
ROTINA TRIMESTRAL				
1	Limpar e lubrificar as guias das portas e portões.	U	U	U
2	Limpar, lubrificar e ajustar os sistemas de abrir e fechar das janelas e portas, bem como substituir partes danificadas ou que apresentem desgaste; e regular as molas.	U	U	U
3	Limpar e lubrificar basculantes e remover excesso de tinta, quando for o caso.	U	U	U
4	Identificar e eliminar focos de infiltração d'água de chuva.	U	U	U
5	Revisar as vedações de vidros, substituindo borrachas se necessário.	U	U	U
6	Verificar os vidros, substituindo os que apresentam fissuras ou estejam quebrados.	U	U	U

OBSERVAÇÃO:

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESTRUTURAS

PRÉDIOS 1, 2, 3

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Mês 02

Ano 2026

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz Manut.
S	Sugestões

	Local	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3
ROTINA MENSAL				
1	Verificar estanqueidade das instalações e identificar possíveis pontos de infiltração.	F	F	F
2	Verificar integridade dos telhados.	F	F	F
3	Verificar a integridades dos revestimentos de fachada, piso, teto.	F	F	F
ROTINA TRIMESTRAL				
4	Verificar pilares, vigas, lajes (fissuração, deslocamento de camadas, trincas, fendas, oxidação de armaduras e elementos metálicos), indicando a corretiva se necessário.	F	F	F
5	Verificar juntas de movimentação, indicando a corretiva se necessário.	F	F	F
		F	F	F
ROTINA SEMESTRAL				
6	Realizar teste a percussão em revestimentos cerâmicos e argamassados, de modo a identificar possíveis partes soltas, indicando a corretiva se necessário.	F	F	F
7	Revisão de áreas impermeabilizadas.	F	F	F

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamento: **PRÉDIO I**
 PERÍODO: **03/02 A 03/03**

Mês: **02** Ano: **26**

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

	SUBSOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6
ROTINA MENSAL							
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1						
3	1						
4	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1
11							
12							
13	1	1	1	1	1	1	1
14	1						1
ROTINA TRIMESTRAL							
15	1	1	1	1	1	1	1
16	1						
17	1						
18	1						1
19	1						1
20	1	1	1	1	1	1	1
ROTINA SEMESTRAL							
21	1						1
22							
23	1	1	1	1	1	1	1
24							

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamento: PRÉDIO 3

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Mês: 02

Ano: 26

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

	SUB SOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6	ANDAR 7	ANDAR 8
Rotinas Diárias									
ROTINA MENSAL									
1	✓								✓
2	✓								
3	✓								
4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11									
12									
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓								✓
ROTINA TRIMESTRAL									
15		✓							
16									
17	✓								
18	✓								✓
19	✓								✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROTINA SEMESTRAL									
21									
22									
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24									

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PINTURA
PRÉDIO 1

Mês: 10

Ano: 2015

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Legenda		Local	SUB SOLO	PAVIMENTO 1	PAVIMENTO 2	PAVIMENTO 3	PAVIMENTO 5	PAVIMENTO 6	
N	Normal								
A	Anormal								
P	Tem Pendências								
I	Inoperante								
F	Não Realiz. Manut.								
S	Sugestões								
ROTINA TRIMESTRAL									
Revisar a pintura de estruturas metálicas (portões, placas, escadas, entre outros), refazendo-as as que estiverem com corrosão, desgaste acentuado ou descascamento.									
Revisar paredes de gesso, alvenaria programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.									
Revisar pilares, vigas e lajes, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.									
ROTINA SEMESTRAL									
Revisar a pintura de fachadas e marquises, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.									

OBSERVAÇÃO:

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PINTURA
PRÉDIO 2

Mês: 10

Ano: 2015

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Legenda		Local	SUB SOLO	PAVIMENTO 1	PAVIMENTO 2	PAVIMENTO 3	PAVIMENTO 5	PAVIMENTO 6	PAVIMENTO 7	PAVIMENTO 8	PAVIMENTO 9
N	Normal										
A	Anormal										
P	Tem Pendências										
I	Inoperante										
F	Não Realiz. Manut.										
S	Sugestões										
ROTINA TRIMESTRAL											
Revisar a pintura de estruturas metálicas (portões, placas, escadas, entre outros), refazendo-as as que estiverem com corrosão, desgaste acentuado ou descascamento.											
Revisar paredes de gesso, alvenaria programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											
Revisar pilares, vigas e lajes, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											
ROTINA SEMESTRAL											
Revisar a pintura de fachadas e marquises, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PINTURA
PRÉDIO 3

Mês: 11

Ano: 2015

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Legenda		Local	SUB SOLO	PAVIMENTO 1	PAVIMENTO 2	PAVIMENTO 3	PAVIMENTO 4	PAVIMENTO 5	PAVIMENTO 6	PAVIMENTO 7	PAVIMENTO 8
N	Normal										
A	Anormal										
P	Tem Pendências										
I	Inoperante										
F	Não Realiz. Manut.										
S	Sugestões										
ROTINA TRIMESTRAL											
Revisar a pintura de estruturas metálicas (portões, placas, escadas, entre outros), refazendo-as as que estiverem com corrosão, desgaste acentuado ou descascamento.											
Revisar paredes de gesso, alvenaria programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											
Revisar pilares, vigas e lajes, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											
ROTINA SEMESTRAL											
Revisar a pintura de fachadas e marquises, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO													
GESSEIRO:													
Equipamento:		Periodicidade											
PRÉDIO 1													
PERÍODO: 03/02 A 03/03		Mês: 12 Ano: 26											
Legenda N Normal A Anormal P Tem Pendências I Inoperante F Não Realiz. Manut. S Sugestões		Equipamento	SUB SOLO	PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 4	PAV 5	PAV 6			
PAV													
1	Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2	Revisar as vedações de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Síntique Tainah Costa Freire
 Engenheira Civil
 CREA-RS : SE447463