

Relatório técnico de pendências encontradas em Manutenção Preventiva

Data da vistoria: Preventivas de janeiro e fevereiro

Este relatório tem por objetivo registrar as pendências identificadas nas instalações elétricas durante a manutenção preventiva dos meses de janeiro e fevereiro de 2026, bem como solicitar a abertura de PI's para podermos solucionar estes itens necessários para adequação.

- 1) P3 8º andar - corredor - T5 9W - 44 unidades
- 2) P3 Saída de emergência em frente Sala 814 - T5 9W - 4 unidades
- 3) P3 8º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 5 unidades
- 4) P3 8º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 2 unidades
- 5) P3 7º andar - corredor - T5 9W - 14 unidades
- 6) P3 7º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 2 unidades
- 7) P3 7º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 3 unidades
- 8) P3 Saída de emergência em frente Sala 722 - T5 9W - 2 unidades
- 9) P3 6º andar - corredor - T5 9W - 3 unidades
- 10) P3 6º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 11) P3 6º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 2 unidades
- 12) P3 Saída de emergência em frente Sala 614 - T5 9W - 2 unidades
- 13) P3 6º andar - Sala 617 - T5 9W - 2 unidades
- 14) P3 5º andar - corredor - T5 9W - 38 unidades
- 15) P3 5º andar - Sala 518 - T5 9W - 2 unidades
- 16) P3 4º andar - corredor - T5 9W - 32 unidades
- 17) P3 4º andar - Sala 418 - T5 9W - 2 unidades
- 18) P3 4º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 19) P3 4º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 20) P3 3º andar - corredor - T5 9W - 6 unidades
- 21) P3 2º andar - corredor - T5 9W - 14 unidades
- 22) P3 2º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 4 unidades
- 23) P2 8º andar - T5 9W - 4 unidades/ T5 18W - 6 unidades/ bulbo - 2 unidades
- 24) P2 8º andar - Sala 809 - troca de tomadas
- 25) P2 7º andar - Sala 722 - 2 lâmpadas queimadas
- 26) P2 7º andar - Sala 723 - lâmpadas queimadas
- 27) P2 7º andar - Sala 720 - 2 espelhos 4x4
- 28) P2 7º andar - Sala 719 - troca de interruptor e tomadas 4x2 e 4x4
- 29) P2 7º andar - Sala 715 - troca de tomadas
- 30) P2 6º andar - Sala 615 - bulbo - 2 unidades/ T5 18W - 4 unidades
- 31) P2 6º andar - Sala 619 - T8 18W - 1 unidade
- 32) P2 5º andar - Sala 510 - tomadas 4x2 - 2 unidades
- 33) P2 5º andar - Sala 509 - tomadas 4x2 - 2 unidades

- 34) P2 5º andar – Sala 508 – tomadas 4x4 – 1 unidade
- 35) P2 5º andar – Sala 507 – tomadas 4x2 – 3 unidades/ tomadas 4x4 – 14 unidades/ lâmpadas T5
- 36) P1 6º andar – corredor – T8 9W – 6 unidades/ espelho 4x4
- 37) P1 5º andar – corredor – T8 9W – 8 unidades/ troca de tomada 4x2
- 38) P1 4º andar – corredor – T8 9W – 10 unidades
- 39) P1 3º andar – corredor – T8 9W – 2 unidades
- 40) P1 2º andar – corredor – T8 9W – 3 unidades/ interruptor
- 41) P1 1º andar – corredor próximo biblioteca – T8 9W – 2 unidades/ interruptor
- 42) P1 SS – corredor próximo sala 004 – T8 9W – 2 unidades/ interruptor/tampa cega

Fico no aguardo e à disposição.

Letícia Bortoluzzi

Engenheira Eletricista