

**INSTALAÇÕES CÍVIS E ESTRUTURAIS, INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS E SERVIÇOS DEMANDADOS**

PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PI				
ITEM	Nº DE CHAMADO	BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO	SITUAÇÃO	CUSTO
1	2019139835	Vazamento em registro do chuveiro do Arquivo	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
2	2019127567	Detectado vazamento por baixo do reservatório de incêndio inferior do prédio 3	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
3	2019134004	Vazamento do teto - Sala 316, 3º andar, prédio 3	EM EXECUÇÃO	R\$ 180,30
4	2019123025	O teto do estoque de alimentos do nono andar do prédio 2 está cedendo.	EM EXECUÇÃO	R\$ 3.429,90
5	2019115847	fabricação e instalação de guarda corpo no mezanino do Salão Nobre.	EM EXECUÇÃO	R\$ 12.855,60
6	2019125999	Verificar infiltração na sala - 400B, 4º andar, ala sul, prédio 1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
7	2019128822	Forro de gesso do 3º andar do prédio 2 caiu.	VERIFICAR	R\$ 0,00
8	2019136452	Infiltração no teto do 9º andar/P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
9	2019138376	Remoção e pintura das novas vagas, conforme nova normativa - Estacionamento/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.029,48
10	2019139211	A porta da recepção do Prédio 01, localizada na Ala Sul está arrastando no chão ao abrir e fechar, dificultando o uso.	EXECUTADO	R\$ 9.170,00
11	2019140769	Vazamento do cano no teto do	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00

		almoxxarifado da Sulclean - 012/P2		
12	2019141536	Tampa da caixa acoplada do vaso quebrada - Banheiro masculino, térreo, P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
13	2019141548	Instalação de alçapão de gesso no teto próximo ao ar-condicionado da sala de cultura (704/P3) p/ evitar contaminações	EXECUTADO	R\$ 0,00
14	2019141551	Finalização de forro em gesso para segurança e evitar contaminações,719/p3	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
15	2019141698	Abrir um vão no forro e instalar o motor dos tanques de exaustão no forro (piso da biblioteca)/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 10.691,72
16	2019142003	Instalação de 6 cortinas na sala 100E/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
17	2019142009	Consertar a base de dois armários da sala 304C/P1 e remanejo de um quadro branco para outra parede	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
18	2019142087	Instalação de 2 suportes de papel toalha de rolo, 1 no depósito 01 e o outro na sala dos técnicos - 022/P1	CANCELADO	R\$ 0,00
19	2019142003	Instalação de 6 cortinas na sala 100E/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
20	2019142213	Corrimão da escada do Prédio 3 está frouxo.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
21	2019142321	Troca dos filtros dos bebedouros do Arquivo	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
22	2019142415	Ajuste das portas de um balcão que recebemos recentemente no prédio do Arquivo, localizado no piso do mezanino	CANCELADO	R\$ 0,00
23	2019142888	Verificar infiltração no forro do corredor que dá acesso à capela do prédio 1	CANCELADO	R\$ 0,00
24	2019142902	Reforço de bancada apoio de uma cabine de biosegurança, que passará do laboratório 202 p/ o 201 do prédio 1	EM EXECUÇÃO	R\$ 320,00

25	2019143292	Porta(vidro) de entrada do prédio 03 não está abrindo.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
26	2019143316	Fechar forro aberto na entrada do corredor do DCE do prédio 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
27	2019143730	Reparo na rampa de acesso do P2. Rejunte nos basaltos	EXECUTADO	R\$ 0,00
28	2019143731	Desemaranhar as persianas na sala do NAP (218/P1)	EXECUTADO	R\$ 0,00
29	2019143948	Apoio de braço de uma bancada da segunda fila (de cima para baixo) do teatro Moacyr Scliar - 408/P2	VERIFICAR	R\$ 0,00
30	2019144120	Troca de vidro trincado, conserto e colocação de haste trave limitadora para as janelas - Arquivo	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
31	2019144159	Instalação de uma tela para projetor - 617/P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
32	2019144252	troca de suporte da unidade condensadora da sala 621 prédio 1 (corroído).	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.989,17
33	2019144299	Conserto ou troca do dispenser de sabonete líquido no banheiro localizado na sala 231A (prédio 2)	VERIFICAR	R\$ 0,00
34	2019144511	O botão de acionar o dispenser do banheiro da primeira sala de atendimento, está quebrado, desse modo solicito a substituição da peça ou de todo o componente, se for necessário. Desde já agradeço. Sala 231 - DBESST- área externa. O rapaz já esteve aqui outras vezes.	CANCELADO	R\$ 0,00
35	2019144898	Duas salas do laboratório 814/P2 apresentam o piso com irregularidade e desnível. Tacos de madeira levantados e soltos em alguns pontos	VERIFICAR	R\$ 0,00
36	2019144926	Gostaria de pedir o conserto do rodape do arquivo de dentro da sala do professor no laboratorio 413 p1 e o conserto de uma porta de armário que esta quebrada.	VERIFICAR	R\$ 0,00

37	2019144935	O piso da sala está com algumas madeiras soltas - 518/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
38	2019144948	Manutenção em parede/forro madeira pois há cupim e os resíduos estão caindo sobre a mesa de trabalho/computador - 403/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
39	2019145185	Os dois vasos do banheiro feminino, ala sul, P1, estão entupidos.		R\$ 0,00
40	2019145599	mictório está inutilizado. banheiro masculino andar 5 do P1.	CANCELADO	R\$ 0,00
41	2019145784	Aplicação de anticupins nas mesas da sala da reitoria - 502/P1	CANCELADO	R\$ 0,00
42	2019145881	Vazamento de água dentro do laboratório 008, subsolo , P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
43	2019145888	A calçada em frente à entrada principal apresenta alguns trechos com pisos soltos. ÁREA EXTERNA (PÁTIO) p1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
44	2019145903	Torneira do banheiro feminino, 2º andar do P2, vazando água, escorrendo para o corredor.	EXECUTADO	R\$ 77,40
45	2019145911	Entrou Água no Espaço de Artes da Biblioteca. É um vazamento à esquerda de quem entra.	EM EXECUÇÃO	R\$ 394,40
46	2019145925	Infiltração no laboratório 1, 4 e na área técnica ÁREA DE ANATOMIA , SUBSOLO P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
47	2019145931	retirada de parte do móvel localizado no DERCA 107 - recepção do DERCA P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
48	2019145936	Vazamento - arrebentou o flexível da mangueira que abastece a carga e descarga - Banheiro feminino, 2º andar, P2	EXECUTADO	R\$ 29,00
49	2019146021	Fixação e remoção de materiais	EXECUTADO	R\$ 0,00
50	2019146041	Solicito que retirem uma alça de um filtro e coloquem a mesma em outro filtro igual	EXECUTADO	R\$ 0,00

51				
52	2019146109	reparo na cortina/persiana do laboratório que se soltou , 702 , p3	EXECUTADO	R\$ 0,00
53	2019146128	Avaliação da torneira da sala 319 do P1 que está pingando mesmo fechada	EXECUTADO	R\$ 5,00
54	2019146158	remoção dos dois tapumes instalados nas janelas dos dois ambientes do setor, Biblioteca p1	EXECUTADO	R\$ 0,00
55	2019146166	rachaduras no teto e está vazando água, Sala 104, DAP , p1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
56	2019146185	VAZAMENTO FORTE NO VESTIARIO FEMININO. p2	EM EXECUÇÃO	R\$ 999,00
57	2019146202	Torneira danificada, vazando agua.	EXECUTADO	R\$ 245,00
58	2019146239	Verificação técnica de rachadura entre a parede do laboratório 618 (Panificação) com o laboratório 617 (Farmácia), a pedido da DESEG	EXECUTADO	R\$ 0,00
59	2019146240	Avaliação das válvulas de gás e das mangueiras que ficam dentro das bancadas da cozinha principal 612/P2, a pedido da DESEG	VERIFICAR	R\$ 0,00
60	2019146246	Avaliação das válvulas de gás e das mangueiras que ficam dentro das bancadas da cozinha principal 612/P2, a pedido da DESEG	EXECUTADO	R\$ 0,00
61	2019146248	Reparo em porta que dá acesso ao telhado do p2. corredor andar 9 , p2.	EXECUTADO	R\$ 780,00
62	2019146270	Reposicionar o extintor de incêndio na cozinha experimental, ao lado da bancada, em frente ao armário de louças, 615 P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
63	2019146300	instalações de dispensers dos prédios 1, 2 e 3 da Universidade. Todos devem ser substituídos	EXECUTADO	R\$ 0,00
64	2019146377	verificação na porta de vidro da Prefeitura, pois ela não está	EM EXECUÇÃO	R\$ 890,00

		fechando corretamente e encontra-se desalinhada. 103 p1		
65	2019146419	Realizar conexão de tubulações; localizado na lateral entre o edifício-garagem Santa Casa e o prédio 1, ala norte	VERIFICAR	R\$ 0,00
66	2019146456	Ajuste em estofamento das poltronas, DCE , Prédio 2	CANCELADO	R\$ 0,00
67	2019146458	Infiltração nas paredes próximas às caixas d'água, SUBSOLO , Prédio 2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
68	2019146459	Realocação da porta, está torta , Subsolo Alto, Acesso ao transformador , p2	VERIFICAR	R\$ 0,00
69	2019146588	Limpeza completa da caixa d'água do P1.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
70	2019146589	Limpeza completa da caixa d'água do P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
71	2019146590	Limpeza completa da caixa d'água do P3.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
72	2019146657	Abertura de porta/fechadura/cadeado Prédio 1	CANCELADO	R\$ 0,00
73	2019146961	Bebedouro está entupido - Corredor 1º andar, P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
74	2019146999	disperser (do lado direito) do banheiro masculino do subsolo está quebrado.	CANCELADO	R\$ 0,00
75	2019147022	Vaso sanitário entupido - Banheiro feminino, ala sul, 1º andar, P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
76	2019147120	Fazer manutenção do piso próximo a entrada e saída do RU	VERIFICAR	R\$ 0,00
77	2019147150	Manutenção dos pisos e limpeza das caixas de esgoto de todo o campus	EXECUTADO	R\$ 0,00
78	2019147151	Apresentação dos três orçamentos para a execução da requalificação da fachada do prédio 2.	EXECUTADO	R\$ 0,00

79	2019147167	Pintura dos bancos do jardim e daqueles localizados na área externa do prédio 1 com o prévio lixamento daqueles que forem necessários.	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.020,80
80	2019147174	Cadeira do Salão Nobre está rasgada	EXECUTADO	R\$ 0,00
81	2019147133	Refixar placa de balizamento saída de emergência que encontra-se caída e solta no prédio P2 - 8º andar	EXECUTADO	R\$ 0,00
82	2019147245	Remover as placas existentes e instalar placas novas, pintando-as conforme a cor atualmente aplicada nas paredes do prédio 2	EXECUTADO	R\$ 0,00
83	2019147247	Substituição do assento do vaso sanitário do banheiro feminino ao lado da sala 100D, no térreo do P1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
84	2019147343	Retirar a gaiola do teto da sala 721 do prédio 2 e entregar no apoio às salas	VERIFICAR	R\$ 0,00
85	2019147377	Reparo na cuba de lavagem de louças, que fica na área de higienização do RU, pois está corroida na parte inferior e vazando água no chão	VERIFICAR	R\$ 0,00
86	2019147395	Pintar o restante dos pilares e as vigas da estrutura da entrada principal do Campus	VERIFICAR	R\$ 0,00
87	2019147404	Os azulejos de uma das paredes da sala de apoio estão estufados e soltos da parede - Arquivo	VERIFICAR	R\$ 0,00
88	2019147416	Portão da guarita 01 está com problema no rolamento	VERIFICAR	R\$ 0,00
89	2019147431	Realizar a retirada de entulhos do subsolo do Prédio 2.	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
90	2019147445	Vazamento de água pela parte de baixo do equipamento - 100E/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
91	2019147657	Conserto da parede de gesso - RU	VERIFICAR	R\$ 0,00
92	2019147678	A tampa do vaso sanitário está	EXECUTADO	R\$ 265,00

		quebrada - Banheiro masculino, térreo, P1		
93	2019147683	O marco da porta do banheiro masculino da Cafeteria precisou ser quebrado para que fosse possível abrir, pois havia uma pessoa presa	EXECUTADO	R\$ 0,00
94	2019147784	Persiana da janela está caída - 314/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
95	2019147794	Trocar feltro do quadro de avisos do 2º andar do prédio 1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
96	2019147806	Ajustes no forro do 6º andar, acesso para as salas 621, 622 e 623 - ala norte/P1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
97	2019147823	instalação de dispenser de sabonete liquido nos banheiros, p3	EXECUTADO	R\$ 0,00
98	2019147836	A porta de um dos banheiros femininos está com sem um parafuso (3ª porta) - banheiro feminino, 4º andar, prédio 3	EXECUTADO	R\$ 0,00
99	2019147900	Pintura, na cor branca, em todo o corredor central do segundo andar do prédio 1, desde a porta corta fogo que dá acesso à biblioteca até a entrada sala de aula 210	EXECUTADO	R\$ 0,00
100	2019147918	Substituição de porta na entrada do banheiro feminino térreo prédio 1 - ala sul	EXECUTADO	R\$ 339,00
101	2019147954	Ajuste em porta corta fogo, pois ela não está fechando - 2º andar, Corredor Ala Norte/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
102	2019147999	Correção de buracos e trinta no encontro entre parede e pilar na entrada da sala. Raspar, telar, emassar e pintar - 300A/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
103	2019148000	Lixar, emassar e pintar o forro de gesso nos pontos manchados - 300A/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
104	2019148009	Fixar cortina na última janela da sala. 314 sala de aula p1	VERIFICAR	R\$ 0,00

105	2019148014	Executar o fechamento de buracos na alvenaria e arremate no esquadro de janela. Após o fechamento aplicar massa e pintar - 623/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
106	2019148021	Executar o fechamento de buracos na alvenaria e arremate no esquadro de janela. Após o fechamento aplicar massa e pintar - 623/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
107	2019148048	Verificação de todos os parapeitos do prédio 3.	EXECUTADO	R\$ 0,00
108	2019148070	Ajuste fechadura	VERIFICAR	R\$ 0,00
109	2019148084	Fechamento da abertura na canalização do ar-condicionado, localizada no 5º andar, área externa, p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
110	2019148114	Móveis do sexto andar do P1, embaixo das escadas, estão se desmanchando	VERIFICAR	R\$ 0,00
111	2019148121	Verificação e reparo na lateral do marco/batente da porta - 500A/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
112	2019148165	Piso perto da porta corta fogo do subsolo do p1 esta solto	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
113	2019148213	Recolocação, fixação de bloquetes, basalto em frente ao restaurante universitário	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
114	2019148214	Recolher e dobrar rede de proteção de obras, localizada na rampa de acesso ao transformador - Subsolo/P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
115	2019148278	Conserto de 40 cadeiras de estofamento cinza que estão no subsolo do P2	VERIFICAR	R\$ 0,00
116	2019148292	Fechamento do forro de gesso do 9º andar, prédio 2 - em frente aos elevadores; pintura na casa de máquinas	VERIFICAR	R\$ 0,00
117	2019148293	abertura da parte onde entra a lingueta da porta , Cafeteria - Banheiro Masculino 112B p3	VERIFICAR	R\$ 0,00

118	2019148315	Troca da torneira de lavagem de mãos do banheiro PNE, junto ao restaurante universitário	VERIFICAR	R\$ 0,00
119	2019148351	Descarga do banheiro masculino do RU está rígida, impedindo de ser acionada	VERIFICAR	R\$ 0,00
120	2019148363	fechamento das aberturas (nas fotos anexas), a fim de evitar a entrada e saída de insetos e roedores. ru p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
121	2019148395	Montagem de 6 mesas de madeira, destinadas à secagem dos documentos do Arquivo que foram prejudicados pela enchente de 2024	EM EXECUÇÃO	R\$ 684,60
122	2019148430	Torneira da sala 319 do prédio 1 segue com vazamento de água	EXECUTADO	R\$ 96,66
123	2019148448	Fixar bancos e as pranchetas no local, das 9 cadeiras - Perto da escadaria do 3° andar/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
124	2019148561	A torneira do Biotério, após algum tempo ligada, está apresentando um ruído e perda da pressão.	EXECUTADO	R\$ 121,43
125	2019148612	Retirada de destilador de água da parede - 703/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
126	2019148630	Vaso sanitário inutilizado no banheiro masculino p1, box da direita perto da biblioteca	EXECUTADO	R\$ 0,00
127	2019148628	Conserto da porta do armário de painéis da cozinha (porta de inox) - 612/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
128	2019148635	Troca da mangueira que está estragada, utilizada para higienização de todos os materiais do Biotério.	VERIFICAR	R\$ 0,00
129	2019148653	Vazamento na rede de água do Prédio 2.	VERIFICAR	R\$ 0,00
130	2019148661	Fixação de cortina em uma janela da sala 200B/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
131	2019148668	Verificação da pressão da descarga dos vasos sanitários do	VERIFICAR	R\$ 0,00

		banheiro feminino 400e/P1. Um deles solta dejetos		
132	2019148701	Realizar uma verificação de TODOS os bebedouros do Prédio 1 da universidade, pois alguns estão com problema	VERIFICAR	R\$ 0,00
133	2019148703	Descarga danificada - Banheiro Feminino, ala sul, subsolo, P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
134	2019148710	Realizar uma inspeção de TODOS os bebedouros do Prédio 2.	VERIFICAR	R\$ 0,00
135	2019148711	Realizar uma inspeção em TODOS os bebedouros do prédio 3.	VERIFICAR	R\$ 0,00
136	2019148726	reparo do vazamento no banheiro da sala de monitoramento p2	VERIFICAR	R\$ 0,00
137	2019148750	Reparo das paredes do Espaço de Artes da Biblioteca para que possa receber uma nova exposição	VERIFICAR	R\$ 0,00
138	2019148769	Abrir uma caixa de madeira que protege um forno mufla que precisa ser entregue - 100F/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
139	2019148792	cheiro forte de resíduo, acreditamos ser da caixa de esgoto.cozinha experimental 612 p2	VERIFICAR	R\$ 0,00
140	2019148815	O vaso sanitário do banheiro feminino da cafeteria/P3 está demorando para descer a água.	VERIFICAR	R\$ 0,00
141	2019148819	A porta do banheiro interno do Biotério está quebrada. Está presa somente por "um lado"	VERIFICAR	R\$ 0,00
142	2019148832	Dobradiças dos armários da confeitaria (611/P2) estão enferrujadas. A ferrugem está sobre os utensílios utilizados nos preparos de aula.	VERIFICAR	R\$ 0,00
143	2019148854	Fixar barra de segurança na porta do banheiro PCD do térreo do P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
144	2019148921	Está escorrendo água da caixa e está fazendo barulho - 231/P2	VERIFICAR	R\$ 0,00
145	2019148839	Porta automática da recepção do	VERIFICAR	R\$ 0,00

		prédio 1 saiu novamente dos trilhos hall p1		
146	2019148992	Remoção da porta de entrada do laboratório 206/P1 para a entrada de um equipamento e, posteriormente, colocada de volta no lugar	VERIFICAR	R\$ 0,00
147	2019148998	Uma das janelas da Biblioteca (sala de estudo 7) está sem a haste para abertura e fechamento	VERIFICAR	R\$ 0,00
148	2019149004	Água saindo pelo ralo da sala 004/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
149	2019149006	Substituição das portas dos armários de produtos químicos armazenados no lab 615/P2 e das dobradiças oxidadas	VERIFICAR	R\$ 0,00
150	2019149009	Porta do banheiro masculino (411/P3) está sem uma dobradiça.	VERIFICAR	R\$ 0,00
151	2019149038	O esgoto aparentemente está entupido, com retono do material para o piso, lab 004 p1	VERIFICAR	R\$ 0,00
152	2019149053	Torneira fica pingando mesmo com o registro fechado - 714/P3	VERIFICAR	R\$ 0,00
153	2019149080	Porta do banheiro feminino (6º andar, ala norte, P1) está caída.	VERIFICAR	R\$ 0,00
154	2019149125	Piso de taco solto no 9º andar do prédio 02	EXECUTADO	R\$ 0,00
155	2019149136	Ajuste da porta de um armário que não está fechando - 304/P3	EXECUTADO	R\$ 0,00
156	2019149137	Duas descargas do banheiro masculino dos servidores (230/P2) não estão funcionando.	EXECUTADO	R\$ 369,00
157	2019149152	Vistoria e fixação das persianas de uma janela na sala 619 do Prédio 1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
158	2019149162	Único dispenser de sabonete do banheiro está com problema - Banheiro feminino (ala norte)- 4º andar - prédio 1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
159	2019149180	Regulagem na descarga e no vaso	EXECUTADO	R\$ 0,00

		sanitário do banheiro feminino do sexto andar do P1, cuja cabine permanece fechada.		
160	2019149181	Trocar o marco da porta de uma das cabines do banheiro feminino do P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
161	2019149184	Fechamento do teto com gesso no banheiro feminino do 6° andar do P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
162	2019149188	Fixação da cortina avariada na sala 509 do Prédio 2	VERIFICAR	R\$ 0,00
163	2019149190	Pia entupida - 214/P2	EXECUTADO	R\$ 0,00
164	2019149220	O vazamento que ocorreu no mês de fevereiro no encanamento de água quente voltou a ocorrer (escorrendo água na parede) - RU	CANCELADO	R\$ 0,00
165	2019149225	O trinco da porta da banheiro feminino está quebrado - RU	VERIFICAR	R\$ 0,00
166	2019149226	Cadeira sem assento no RU	VERIFICAR	R\$ 0,00
167	2019149239	Troca do filtro de água das salas dos peixes que está vencida - Biotério	VERIFICAR	R\$ 0,00
168	2019149254	Colagem de uma fita em bancada para evitar maior degradação - 001/002A/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
169	2019149267	Serviço de adequação e melhoria para galeria no estacionamento do campus	VERIFICAR	R\$ 0,00
170	2019149279	Fixação do parquet no piso da sala 610/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
171	2019149288	Retirar parafusos de uma estrutura metálica para separar um suporte de uma estrutura e transportado por uma porta - 206/P1	VERIFICAR	R\$ 0,00
172	2019149397	Troca da torneira e sistema de filtro na sala dos peixes do Biotério que esta vazando	VERIFICAR	R\$ 0,00
173	2019149423	A alavanca da janela do box do meio do banheiro masculino do 4°	VERIFICAR	R\$ 0,00

		andar do P1 quebrou		
174	2019149425	As tampas dos vasos sanitários do banheiro masculino do 6º andar do P2 necessitam ser trocadas	VERIFICAR	R\$ 0,00
175	2019149445	Fixacao de armarios aereos nas paredes. Os armários ja existiam e foram retirados para obra - laboratório 206/P1	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
176	2019149475	cafeteira industrial do p3 esta com vazamento	VERIFICAR	R\$ 0,00
177	2019149495	Ajuste na porta da cabine do banheiro masculino do 4º andar do P1, que se encontra solta	VERIFICAR	R\$ 0,00
178	2019149543	Recolocação da madeira, tipo espelho, de volta no local indicado na ala sul, 5 andar do P1.	VERIFICAR	R\$ 0,00
179	2019149553	Instalação de 4 mini ganchos no teto de gesso no espaço ao lado do Museu de Anatomia/P2. Será utilizado para a aplicação de banners	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
180	2019149558	Vazamento na saída de água da pia - 022/P1	EXECUTADO	R\$ 0,00
181	2019149570	Abertura de alçapão no laboratório 805, prédio 3, para a instalação de sistema de suspensão de peso	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
182	2019149575	CONCERTO DO PORTÃO DA CLÍNICA DA FAMILIA	EXECUTADO	R\$ 900,00
183	2019149577	Vazamento no hall do 3º andar do P2. Não se sabe da onde vem	EXECUTADO	R\$ 0,00
184	2019149591	janela com vidro solto no 2º andar, ala norte em frente ao quadro de avisos próximo ao NAP. P1	EXECUTADO	R\$ 220,00
185	2019149597	A porta principal da sala 218, prédio 1, está infestada de cupins.	VERIFICAR	R\$ 0,00
186	2019149613	Reparo em rede da conexão pluvial na sala 214 do p2.	EXECUTADO	R\$ 0,00
187	2019149618	Vaso sanitário entupido -	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00

		Banheiro Masculino - Subsolo/P1		
188	2019149638	Problema no fechamento do registro que alimenta e fornece água para a máquina de café - Copa 220/P3	CANCELADO	R\$ 0,00
189	2019149646	Substituição dos suportes de papel-toalha dos banheiros masculino (ala norte) e feminino (ala sul) do P1	CANCELADO	R\$ 0,00
190	2019149657	Limpeza da caixa de esgoto localizada embaixo das pias de lavagem de mãos na entrada do laboratório 615/P2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
191	2019149714	Vazamento no cano (engate com a pia) no banheiro masculino do RU.	EXECUTADO	R\$ 0,00
192	2019149719	Ajuste de pressão das torneiras dos banheiros do 1º e 2º andar do Prédio 3.	EXECUTADO	R\$ 0,00
193	2019149738	Reserva eventual para convidados/prestadores de serviço	EXECUTADO	R\$ 0,00
194	2019149765	As cabines dos banheiros masculinos do 3º andar do P1 estão sem água	EXECUTADO	R\$ 0,00
195	2019149782	Os banheiros femininos e masculinos do RU estão sem água.	EXECUTADO	R\$ 0,00
196	2019149824	fresta na parede que entra água na sala. 134 p2	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
197	2019149825	Vazamento em cano, ocasionando poça no local , 308 p2.	VERIFICAR	R\$ 0,00
198	2019149831	Janela quebrada no 6º andar/P1, provavelmente causada pelo vento.	EXECUTADO	R\$ 220,00
199	2019149834	Está chovendo dentro da sala 217 do Prédio 2. Provavelmente deve ser alguma infiltração	EXECUTADO	R\$ 0,00
200	2019149887	Vazamento em instalação, recuperação por pintura. sala 214 p2	VERIFICAR	R\$ 0,00

201	2019149954	Conserto/instalação de rodapés , sala 714 , p2	VERIFICAR	R\$ 0,00
202	2019149949	canoa de escoamento da chuva que estão com vazamentos. 308 - Depósito Museu , p2	VERIFICAR	R\$ 0,00
203	2019149876	DISPENSER DE SABONETE NO BANHEIRO FEMININO 407B 4º ANDAR DO PREDIO 01	VERIFICAR	R\$ 0,00
204	2019149911	O sanitário masculino encontra-se em estado crítico: um dos equipamentos apresenta vazamento e os demais estão com falta de água.	VERIFICAR	R\$ 0,00
205	2019149978	um ajuste em uma das estantes de metal localizada no depósito do patrimônio	VERIFICAR	R\$ 0,00
206	2019149985	Mictório está vazando	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
207	2019149988	Registro esta vazando	VERIFICAR	R\$ 0,00
208	2019149989	tampa da privada quebrada	EM EXECUÇÃO	R\$ 0,00
209	2019150016	Reserva eventual para convidados/prestadores de serviço	EXECUTADO	R\$ 0,00
210	2019150018	Será feito o desligamento do abastecimento de água do reservatório do PRÉDIO 3(P3) no dia 27/03/2026 a	EXECUTADO	R\$ 0,00
211	2019121722	Repor vidro do quadro Museu, 4º andar, prédio 2	EXECUTADO	R\$ 790,00
212	2019128259	Verificação e correção da estrutura de fixação do vidro do hall de entrada do Prédio 2, foram detectados tirantes quebrados.	VERIFICAR	R\$ 0,00
213	2019128256	Troca do sistema de drenagem da laje do terraço do quarto pavimento do Prédio 2 (405, P2)	VERIFICAR	R\$ 0,00
214	2019123663	Limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço do restaurante (9º andar, P2)	VERIFICAR	R\$ 0,00
TOTAL INVESTIDO PELA EMPRESA				R\$ 47.981,06

PREVENTIVAS DO MÊS DE MARÇO

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CALHAS E TUBOS DE QUEDA

Equipamento: PRÉDIOS

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Mês: 03

Ano: 2026

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz Manut.
S	Sugestões

Equipamento			
	PRÉDIO I	PRÉDIO II	PRÉDIO III
ROTINA TRIMESTRAL			
1 Verificar proteção mecânica, bem como manta de impermeabilização	N	N	N
2 Executando correções quando se mostrarem soltas ou trincadas	N	N	N
3 Verificar sistemas de escoamento de águas pluviais.	N	N	N
4 Realizar limpeza e desobstrução.	N	N	N

OBSERVAÇÃO:

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – BOMBAS DE RECALQUE

HIDRAULICO:

Equipamento: **BOMBAS**

PRÉDIOS 1, 2, 3

PERÍODO: **03/02 A 03/03**

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

Periodicidade

Mês: 03

Ano: 2026

	Local	PRÉDIO		
		1	2	3
	Equipamento	BOMBAS	BOMBAS	BOMBAS
ROTINA MENSAL				
1	Verificação do estado das graxeias das bombas.	N	N	N
2	Inspeção na tubulação de conexões hidráulicas.	N	N	N
3	Verificação das luvas de acoplamento.	N	N	N
4	Medição da amperagem dos motores.			
5	Verificação no nível de óleo nas bombas.			
6	Medição da folga das luvas dos equipamentos.	N	N	N
7	Medição da resistência de isolamento dos motores.	N	N	N
8	Verificação de ruídos e vibrações excessivas	N	N	N
9	Verificação dos isolamentos.	N	N	N
10	Lubrificação dos mancais das bombas.			
11	Medição e anotação da temperatura das bombas.			

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamento: PRÉDIO 3

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Mês: 03 Ano: 26

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

	SUB SOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6	ANDAR 7	ANDAR 8
Rotinas Diárias									
ROTINA MENSAL									
1	Verificar poços de visitas, caixas de passagem e redes de esgoto sanitário. Desobstruir, se necessário.	N							N
2	Inspeção nas tubulações e conexões hidráulicas das bombas.	N							
3	Inspeção nas válvulas e registros das tubulações hidráulicas das bombas.	N							
4	Verificar o funcionamento das válvulas de descarga.	N	N	N	N	N	N	N	N
5	Verificar o funcionamento das torneiras.	N	N	N	N	N	N	N	N
6	Verificar o funcionamento dos sifões.	N	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar condições dos ralos, desobstruindo-os se necessário.	N	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar pressão e vazão dos chuveiros.	N	N	N	N	N	N	N	N
9	Verificar registros de pressão, gaveta, esfera. Substituir componentes, se necessário.	N	N	N	N	N	N	N	N
10	Verificar o funcionamento dos assentos, substituindo-os se necessário.		N	N	N	N	N	N	N
11	Substituir saboneteiras, porta toalhas e suportes para rolo de papel higiênico que se apresentarem rotos, trincados ou quebrados.								
12	Verificar obstrução de pias, vasos e drenos, limpando-os sempre.								
13	Verificar existência de vazamentos nas pias, vasos e mictórios, eliminando-os.	N	N	N	N	N	N	N	N
14	Limpar calhas da cobertura do salão nobre.	N							N
ROTINA TRIMESTRAL									
15	Limpar as caixas de gordura.		N						
16	Inspeção no funcionamento das válvulas de retenção das bombas.								
17	Verificar luvas de acoplamento (bombas).	N							
18	Verificar poços de visitas, caixas de passagem, bocas de lobo e redes de águas pluviais.	N							N
19	Limpar e desobstruir as calhas, ralos e tubulação de coleta das coberturas das edificações.	N							N
20	Limpeza dos bebedouros.	N	N	N	N	N	N	N	N
ROTINA SEMESTRAL									
21	Limpeza dos reservatórios.								
22	Revisão da impermeabilização dos reservatórios.								
23	Análise da água dos reservatórios após limpeza (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).								
24	Troca de filtros dos bebedouros.	N	N	N	N	N	N	N	N
25	Análise da água em pontos de utilização indicados pela fiscalização (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).								

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamento: PRÉDIO 2

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Incoerente
F	Não Realiz Manut
S	Sugestões

		Mês:	03	Ano:	26													
		SUBSOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6	ANDAR 7	ANDAR 8	ANDAR 9							
ROTINA MENSAL																		
1	Checkar poços de visitas, caixas de passagem e redes de esgoto sanitário. Desobstruir, se necessário	N																
2	Inspeção nas tubulações e conexões hidráulicas das bombas	N																
3	Inspeção nas válvulas e registros das tubulações hidráulicas das bombas	N																
4	Verificar o funcionamento das válvulas de descarga	N																
5	Verificar o funcionamento das torneiras	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6	Verificar o funcionamento dos sifões	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar condições dos ralos, desobstruindo-os se necessário	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar pressão e vazão dos chuveiros	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9	Verificar registros de pressão, gaveta, esfera. Substituir componentes, se necessário	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10	Verificar o funcionamento dos assentos, substituindo-os se necessário	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
11	Substituir saboneteiras, porta toalhas e suportes para rolo de papel higiênico que se apresentarem rotos, trincados ou quebrados																	
12	Verificar obstrução de pias, vasos e drenos, limpando-os sempre	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
13	Verificar existência de vazamentos nas pias, vasos e mictórios, eliminando-os	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
14	Limpar calhas da cobertura do salão nobre.	N																
ROTINA TRIMESTRAL																		
15	Limpar as caixas de gordura							N										
16	Inspeção no funcionamento das válvulas de retenção das bombas	N																
17	Verificar luvas de acoplamento (bombas)	N																
18	Checkar poços de visitas, caixas de passagem, bocas de lobo e redes de águas pluviais	N																
19	Limpar e desobstruir as calhas, ralos e tubulação de coleta das coberturas das edificações	N																
20	Limpeza dos bebedouros	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ROTINA SEMESTRAL																		
20	Limpeza dos reservatórios																	
21	Revisão da impermeabilização dos reservatórios																	
22	Análise da água dos reservatórios após limpeza (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos)																	
23	Troca de filtros dos bebedouros	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	Análise da água em pontos de utilização indicados pela fiscalização (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos)																	

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamento: **PRÉDIO I**

PERÍODO: **03/02 A 03/03**

Mês:

03

Ano:

26

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

	SUBSOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6
ROTINA MENSAL							
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROTINA TRIMESTRAL							
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROTINA SEMESTRAL							
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO													
GESSEIRO: Equipamento:		Periodicidade: 											
PERÍODO: 03/02 A 03/03 PRÉDIO 2		Mês: 03		Ano: 26									
		Equipamento	SUB SOLO	PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 4	PAV 5	PAV 6	PAV 7	PAV 8	PAV 9
PAV													
1	Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2	Revisar as vedações de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO													
GESSEIRO: Equipamento:		Periodicidade: 											
PERÍODO: 03/02 A 03/03 PRÉDIO 3		Mês: 03		Ano: 26									
		Equipamento		PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 4	PAV 5	PAV 6	PAV 7	PAV 8	
PAV													
1	Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda

N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz Manut.
S	Sugestões

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PINTURA
PRÉDIO 1

Mês: 10

Ano: 2015

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Legenda		Local	SUB SOLO	PAVIMENTO 1	PAVIMENTO 2	PAVIMENTO 3	PAVIMENTO 5	PAVIMENTO 6
N	Normal							
A	Anormal							
P	Tem Pendências							
I	Inoperante							
F	Não Realiz. Manut.							
S	Sugestões							
ROTINA TRIMESTRAL								
Revisar a pintura de estruturas metálicas (portões, placas, escadas, entre outros), refazendo-as as que estiverem com corrosão, desgaste acentuado ou descascamento.			F	F	F	F	F	F
Revisar paredes de gesso, alvenaria programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.			F	F	F	F	F	F
Revisar pilares, vigas e lajes, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.			F	F	F	F	F	F
ROTINA SEMESTRAL								
Revisar a pintura de fachadas e marquises, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.			F	F	F	F	F	F

OBSERVAÇÃO:

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PINTURA
PRÉDIO 2

Mês: 10

Ano: 2015

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Legenda		Local	SUB SOLO	PAVIMENTO 1	PAVIMENTO 2	PAVIMENTO 3	PAVIMENTO 5	PAVIMENTO 6	PAVIMENTO 7	PAVIMENTO 8	PAVIMENTO 9
N	Normal										
A	Anormal										
P	Tem Pendências										
I	Inoperante										
F	Não Realiz. Manut.										
S	Sugestões										
ROTINA TRIMESTRAL											
Revisar a pintura de estruturas metálicas (portões, placas, escadas, entre outros), refazendo-as as que estiverem com corrosão, desgaste acentuado ou descascamento.			F	F	F	F	F	F	F	F	F
Revisar paredes de gesso, alvenaria programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.			F	F	F	F	F	F	F	F	F
Revisar pilares, vigas e lajes, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.			F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROTINA SEMESTRAL											
Revisar a pintura de fachadas e marquises, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.			F	F	F	F	F	F	F	F	F

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PINTURA
PRÉDIO 3

Mês: 11

Ano: 2015

PERÍODO: 03/11 A 03/12

Legenda		Local	SUB SOLO	PAVIMENTO 1	PAVIMENTO 2	PAVIMENTO 3	PAVIMENTO 4	PAVIMENTO 5	PAVIMENTO 6	PAVIMENTO 7	PAVIMENTO 8
N	Normal										
A	Anormal										
P	Tem Pendências										
I	Inoperante										
F	Não Realiz. Manut.										
S	Sugestões										
ROTINA TRIMESTRAL											
Revisar a pintura de estruturas metálicas (portões, placas, escadas, entre outros), refazendo-as as que estiverem com corrosão, desgaste acentuado ou descascamento.											
Revisar paredes de gesso, alvenaria programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											
Revisar pilares, vigas e lajes, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											
ROTINA SEMESTRAL											
Revisar a pintura de fachadas e marquises, programando a repintura dos elementos que apresentarem desgaste acentuado.											

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESQUADRIAS

MARCEIRO:

Equipamento: PRÉDIOS

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

		Mês: 03	Ano: 2026	
Local	Data	PRÉDIO I	PRÉDIO II	PRÉDIO III
Equipamento		SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓

OBSERVAÇÃO:

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESTRUTURAS

PRÉDIOS 1, 2, 3

PERÍODO: 03/02 A 03/03

Mês: 03

Ano: 2026

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz Manut.
S	Sugestões

Local	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3

ROTINA MENSAL

1	Verificar estanqueidade das instalações e identificar possíveis pontos de infiltração.	F	F	F
2	Verificar integridade dos telhados.	F	F	F
3	Verificar a integridades dos revestimentos de fachada, piso, teto.	F	F	F

ROTINA TRIMESTRAL

4	Verificar pilares, vigas, lajes (fissuração, deslocamento de camadas, trincas, fendas, oxidação de armaduras e elementos metálicos), indicando a corretiva se necessário.	F	F	F
5	Verificar juntas de movimentação, indicando a corretiva se necessário.	F	F	F
		F	F	F

ROTINA SEMESTRAL

6	Realizar teste a percussão em revestimentos cerâmicos e argamassados, de modo a identificar possíveis partes soltas, indicando a corretiva se necessário.	F	F	F
7	Revisão de áreas impermeabilizadas.	F	F	F

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO																								
GESSEIRO:																								
Equipamento:		Periodicidade																						
PRÉDIO 1																								
PERÍODO: 03/02 A 03/3																								
Legenda <table border="1"> <tr><td>N</td><td>Normal</td></tr> <tr><td>A</td><td>Anormal</td></tr> <tr><td>P</td><td>Tem Pendências</td></tr> <tr><td>I</td><td>Inoperante</td></tr> <tr><td>F</td><td>Não Realiz. Manut.</td></tr> <tr><td>S</td><td>Sugestões</td></tr> </table>		N	Normal	A	Anormal	P	Tem Pendências	I	Inoperante	F	Não Realiz. Manut.	S	Sugestões											
N	Normal																							
A	Anormal																							
P	Tem Pendências																							
I	Inoperante																							
F	Não Realiz. Manut.																							
S	Sugestões																							
		Mês:	03	Ano:	26																			
		Equipamento	SUB SOLO	PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 4	PAV 5	PAV 6														
PAV																								
1	Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f												
2	Revisar as vedações de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f												

Síntique Tainah Costa Freire
 Engenheira Civil
 CREA-RS : SE447463