

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO		SITUAÇÃO
1	2019114991	Extensões dos ramais 8894 e 8748, adequação instalações elétricas S100i (NTI)	ELE	CONCLUÍDO
2	2019116339	Troca de lâmpada, na entrada da Arabutã	ELE	Em andamento
3	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do P3. Pavimentos: térreo e 8º.	ELE	Em andamento
4	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d	ELE	VERIFICAR
5	2019117393	Contratação de mão de obra para manutenção no cubículo de entrada (P1)	ELE	Em andamento
6	2019123945	Luz da rampa que do p2 não está ligando.	ELE	Em andamento
7	2019124639	Solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	ELE	Solicitado Fechamento 08/04
8	2019127351	Readequar quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização do nobreak - 406 P1	ELE	Em andamento
9	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	ELE	Em andamento
10	2019130794	Solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. Para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	CONCLUÍDO
11	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho – Cafeteria/P3	TEL	CONCLUÍDO
12	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)	LOG	CONCLUÍDO
13	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1	ELE	VERIFICAR
14	2019137163	Auxilio de eletricitista p/ identificação de cabos de rede CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1	ELE	CONCLUÍDO
15	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do P2	ELE	Em andamento
16	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.	ELE	CONCLUÍDO
17	2019140528	Verificação do nosso interfone da sala 504, pois não está tocando quando é selecionado o nº referente na porta de entrada.	TEL	VERIFICAR

18	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	LOG	Em andamento
19	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca	ELE	VERIFICAR
20	2019144159	Solicito instalação de tela para projetor. P2 617	ELE	CONCLUÍDO
21	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento. P3	LOG	CONCLUÍDO
22	2019145898	Gostaríamos de solicitar a alteração da tensão de uma tomada na copa, de 110V p/ 220V, a fim de possibilitar que utilizem o micro-ondas. Atualmente, o equipamento disponível encontra-se no escritório, que permanece fechado fora do horário de expediente do arquivo.	ELE	VERIFICAR
23	2019146321 (2025)	Na sala 100E - DOM, precisamos de dois pontos de elétrica; este PI pode ser relacionado ao PI 2019144405, pois precisamos também confeccionar os 2 pontos lógicos(rede).	ELE	CONCLUÍDO
24	2019146333	estamos com lâmpadas queimadas no sanitário e na copinha, ambos locais no térreo do prédio do Arquivo da Ceará 997. Assim que for possível, pedimos uma avaliação para troca das lâmpadas. Prédio Arquivo	ELE	VERIFICAR
25	2019146856	Avaliação de circuito ou quadro de energia da sala 103, de ultrafreezer, no prédio 3.	ELE	CONCLUÍDO
26	2019147406	Quatro lâmpadas do banheiro do andar térreo estão queimadas. Apenas uma está em funcionamento. Banheiro do andar térreo. Prédio Arquivo.	ELE	VERIFICAR
27	2019147798	Solicita-se, a verificação e manutenção do motor da guarita 2, o qual encontra-se inoperante. Ressaltamos que o equipamento é essencial para o funcionamento do portão e de uso contínuo, sendo indispensável para o andamento das atividades no local.	ELE	CONCLUÍDO
28	2019147991	Solicito, por gentileza, que seja trocada a lâmpada do toalete da Reitora (sala 502), porque a atual tem pouca luminosidade.	ELE	CONCLUÍDO
29	2019148028	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES DO P2 E P3.	ELE	CONCLUÍDO
30	2019148038	Solicito verificação em 3 "postes" de luminária que não estão acendendo, Praça Cubos.	ELE	VERIFICAR
31	2019148106	Lâmpadas queimadas no andar 2 do p1 no salão nobre. 1ª foto: na entrada do mezanino; 2ª foto: no corredor ao lado do mezanino. E 3 lâmpadas queimadas nas laterais	ELE	CONCLUÍDO
32	2019148116	P2 132 Ramal 8757	TEL	CONCLUÍDO
33	2019148303	Lâmpada piscando, lâmpada queimada.P1 002	ELE	CONCLUÍDO

34	2019148305	Lâmpada piscando na sala (do conjunto que está cima da cafeteira) sala 401 A P1	ELE	CONCLUÍDO
35	2019148322	Substituição de 06 lâmpadas queimadas no Laboratório 301 P1	ELE	CONCLUÍDO
36	2019148342	falta de energia em uma das tomadas da bancada.	ELE	CONCLUÍDO
37	2019148347	substituição de 03 lâmpadas que não estão apresentando funcionamento adequado na Sala 302. P1	ELE	CONCLUÍDO
38	2019148361	As instalações de tomada da foto na área de lavagem foram desativadas, sem energia elétrica, gostaríamos de retirar essas instalações dessa área visto ao acúmulo frequente de mofo e a falta de utilização dos mesmos. RU	ELE	CONCLUÍDO
39	2019148377	Trocar as lâmpadas da sala 415 por tecnologia LED P1.	ELE	Em andamento
40	2019148396	a verificação, troca e os devidos ajustes nas tomadas localizadas no térreo do Arquivo, Precisamos utilizá-las para ligar os aparelhos desumidificadores.	ELE	VERIFICAR
41	2019148494	A tomada atrás da geladeira Consul na sala 613B talvez esteja com algum problema ou o plug da geladeira de Patrimônio: 042767 não está adequado. P3 613	ELE	CONCLUÍDO
42	2019148552	Há necessidade urgente de troca da tomada do aquecedor de água do RU, pois o equipamento não está funcionando.	ELE	CONCLUÍDO
43	2019148594	a tomada vinculada ao gerador, à qual estava conectado o biofreezer, foi provisoriamente transferida para o Laboratório 202. Com a finalização da obra, o equipamento retornará ao Laboratório 206. Dessa forma, solicito o fechamento da tomada instalada no Laboratório 202 e o restabelecimento do sistema no Laboratório 206.	ELE	VERIFICAR
44	2019148608	Portão automático na guarita 1 não funciona, relatado pelo vigilante que o motor não aciona movimento do portão quando usado o controle remoto.	ELE	CONCLUÍDO
45	2019148622	Colocar o plug no Nobreak de patrimônio 019384. P3 613	ELE	CONCLUÍDO
46	2019148671	Trocar conexão RJ45 em dois cabos no auditório 1 (Salão Nobre), falar com Ivan do Apoio à Salas.	LOG	CONCLUÍDO
47	2019148908	Gostaria de solicitar a transferência do ponto telefônico para outro local na sala. P1 100D	TEL	CONCLUÍDO
48	2019148920	Há 3 lâmpadas piscando na sala 400C do prédio 1.	ELE	CONCLUÍDO
49	2019148983	Revisão geral de todas as lâmpadas do corredor e trocar das que estão queimadas.	ELE	CONCLUÍDO
50	2019149112	régua que foi removida da sala 208 do P1.	ELE	Em andamento
51	2019149186	A primeira cabine do banheiro feminino está sem lâmpada. Solicito, por gentileza, a colocação de uma. P1 6º	ELE	CONCLUÍDO

52	2019149208	Tomada mau contato. P1 001	ELE	CONCLUÍDO
53	2019149237	Verificamos na sala 610, que os ramais 8839 e o 8893 encontram-se ativados, porém longe das estações de trabalho dos cursos de Psicologia e Gestão em Saúde. Necessário levar esses ramais para próximo as mesas dos servidores. P1	TEL	Em andamento
54	2019149300	Todos os ramais do interfone estão tocando diretamente na sala do gabinete da Reitoria	TEL	CONCLUÍDO
55	2019149301	Atualmente, os circuitos de alimentação dos compressores e controles das câmaras encontram-se ligados diretamente ao quadro de distribuição existente. O objetivo da intervenção é que os circuitos das câmaras frias passem a ser alimentados conforme a seguinte sequência: rede elétrica → quadro existente → disjuntores dos estabilizadores → estabilizadores → novo quadro de distribuição → disjuntores gerais de cada câmara → disjuntores dos compressores e controles das câmaras.	ELE	CONCLUÍDO
56	2019149302	Retirada da régua de tomadas atualmente instalada na parede; Instalação de duas novas tomadas duplas na mesma parede, na mesma altura da régua existente; Liberação e organização dos cabos atualmente fixados à bancada. Instalação/remanejo do ponto de rede lógica para a parede ao lado das novas tomadas. Corrigir o cabeamento do projetor, pois o cabo atualmente em uso encontra-se aparente.	ELE	VERIFICAR
57	2019149424	Há várias lâmpadas queimadas no banheiro masculino do 4º andar do P1.	ELE	CONCLUÍDO
58	2019149483	Adequação do CD 21.C11.A - AC 8º e 9º PAV	ELE	CONCLUÍDO
59	2019149484	QUADROS DE ENERGIA ESTÃO SEM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, PODENDO OCASIONAR QUEDA DA PORTINHOLA.	ELE	Em andamento
60	2019149507	Instalar 01 (uma) tomada elétrica em posição elevada na parede, por meio de derivação do ponto existente na bancada; Fixar relógio/termômetro em parede, em local a ser definido pelo solicitante (pilar arredondado), assegurando nivelamento e firmeza; P2 214	ELE	CONCLUÍDO
61	2019149601	Verificar disjuntor da iluminação, tv e computador da sala 715 do P2, pois a mesma liga e desliga sozinha. Provável causa: disjuntor com defeito ou fio solto no quadro elétrico.	ELE	CONCLUÍDO
62	2019149610	Após obra no laboratório 206 todas as tomadas foram deixadas na voltagem 110, entretanto precisamos de 8 pontos com tomadas 220 para equipamentos.	ELE	VERIFICAR
63	2019149615	a lâmpada queimou. P1 104	ELE	CONCLUÍDO

64	2019149645	Tomada de bebedouro, do 2º andar do P3 está em curto.	ELE	CONCLUÍDO
65	2019149647	Solicito o reparo do ponto da internet PL42. P1 401b.	LOG	CONCLUÍDO
66	2019149736	Solicito troca das lâmpadas queimadas localizadas no laboratório 305 P1.	ELE	CONCLUÍDO
67	2019149816	Solicito que Access Point (AP) localizado no 8º andar do prédio 3 seja reposicionado, sendo necessária somente a instalação de suporte específico no novo local.	LOG	Em andamento
68	2019149908	Solicitamos ajuste na luminária de teto, pois uma das pontas está solta. P1 106	ELE	CONCLUÍDO
69	2019149924	Solicito a verificação da parte elétrica do compressor de ar comprimido atualmente instalado na área externa, na casa de gases, uma vez que o equipamento parou de funcionar e houve o desarme do disjuntor. P1 CA	ELE	CONCLUÍDO
70	2019150004	Gostaríamos de solicitar a troca das lâmpadas nas gavetas do Museu de Anatomia. Iremos usar os suportes para uma exposição e gostaríamos de ativar a iluminação das gavetas para uma melhor visualização do conteúdo	ELE	VERIFICAR
71	2019150021	Avaliação de interruptor que não está desligando, avaliar todo o circuito. P3 304	ELE	CONCLUÍDO
72	2019150062	A pedido da Pró-reitora de Graduação solicito a instalação/ativação de 2 pontos de internet na sala da Secretaria Geral dos Cursos. A solicitação é urgente, pois os servidores estão sem local para trabalhar. P1 612	LOG	VERIFICAR
73	2019150063	Disjuntor do ar condicionado não quer ligar (Ar condicionado do Hall / Recepção). P1	ELE	VERIFICAR
74	2019150118	Gostaríamos de informar que as lâmpadas do sanitário e da cozinha, localizados no térreo do arquivo, encontram-se queimadas. Solicitamos atenção para este reparo, pois principalmente no turno da noite a falta de iluminação tem causado dificuldades para a equipe que trabalha no local.	ELE	VERIFICAR

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482