

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 23-02-2021 12:40	Por: Vivian Gonçalves Bragança
Última atualização: 30-03-2021 20:44 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 10-03-2021 12:40
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias
Status: Fechado- 30-03-2021 20:44	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Vivian Gonçalves Bragança	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	

Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

- 1) Categorias: : Adequações ou melhorias
- 2) Adequações ou melhorias: : Novas instalações
- 3) Selecione uma ou mais opções (instalações): : Ar-condicionado

4) Forneça uma justificativa: :

A casa de vigilância do campus Santa Teresa não possui ar condicionado e o local é bastante quente, pois não tem proteção do sol.

5) Mais detalhes: :

Boa tarde,

Solicito estudo para instalação de ar condicionado de 9.000 BTUs na casa da vigilância do campus Santa Teresa.

Muito obrigada

6) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido:

7) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1

8) Andar: : 1º ANDAR

9) Ala: : Sul

10) Número/nome do local: : CAMPUS SANTA TERESA

11) Ramal ou celular: : 8890

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	25-03-2021 13:32	Aline Chaves Valencio

Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO

Descrição do problema: Solicito estudo para instalação de ar condicionado de 9.000 BTUs na casa da vigilância do campus Santa Teresa.

Descrição da solução: Instalação de um ar condicionado , PATRIMÔNIO 37654

Técnico(s) responsável(is) pela solução: Fabio - Mecânico de refrigeração

O serviço foi concluído, conforme o solicitado.

E-Mail	25-03-2021 12:01	Aline Chaves Valencio
--------	------------------	-----------------------

Comentários: LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA

Descrição do problema:Boa tarde,

Solicito estudo para instalação de ar condicionado de 9.000 BTUs na casa da vigilância do campus Santa Teresa.

Descrição da solução: Foi feita instalação de um ar

Técnico(s) responsável(is) pela solução:

A realização do serviço envolve:

() Material do estoque mínimo – atendimento imediato;

(x) Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG;

() Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail	23-02-2021 13:21	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como PROGRAMADO – atendimento em até 30 DIAS. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 12

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.30 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f62d4293.83290742#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.30.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f62f1b59.40721332#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.32 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f63086e1.94783142#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.29.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f6321933.99014434#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.31 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f6336756.03750322#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.33 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f634af53.40322553#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.32.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f635dfb9.38556086#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.34.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f63719a0.54991166#	23-02-2021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.35.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-603521f6382da1.01536314#	23-02-2021 12:40

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.33.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-603 521f6395b84.22240023#	23-02-2 021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.34 (1).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-603 521f63a84f8.16761386#	23-02-2 021 12:40
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-02-23 at 12.36.31.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-603 521f63be888.69701819#	23-02-2 021 12:40

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custos: Nenhum item para ser mostrado