

RELATÓRIO MENSAL	DATA: 06/2021
------------------	---------------


ATENDIMENTOS

ID	Obs.:
2019081021	Serviço concluído sem problemas
2019080907	Serviço concluído sem problemas
2019081549	Serviço concluído sem problemas
2019081561	Serviço concluído sem problemas
2019081521	Serviço concluído sem problemas. Durante os testes de funcionamento da manutenção preventiva deixamos o equipamento funcionando, adicionado ao seu uso normal.
2019081103	Serviço concluído sem problemas
2019081573	Serviço concluído sem problemas
2019081104	Serviço concluído sem problemas. Foi identificado um dos cabos desligados de um rack antigo que ficava na rampa. Devido à dificuldade de acesso no local, tivemos que montar uma emenda externa no cabo e o ponto foi reestabelecido. Sugiro programação para fazer a substituição do lance completo, eliminando a emenda.
2019080443	Serviço concluído sem problemas. Foi identificado que os cabos antigos que saíam da faculdade e iam para o local foram cortados. Se for necessária interligação física, será necessário lançar nova infra e cabos até a sala.
2019081070	Serviço concluído sem problemas
2019080543	Serviço concluído sem problemas.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

Geradores	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção semanal. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Quadros elétricos	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção visual das instalações. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Iluminação	Inspeção visual. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
SPDA	Inspeção visual. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.



Dioliner Saueressig Alves
Eng. Eletricista de Manutenção