

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
Data de abertura: 28-06-2021 15:48	Por: Laboratório [UFCSA]	
Última atualização: 10-08-2021 14:31 por Laboratório [UFCSA]		
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 13-07-2021 15:48	
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:	
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias	
Status: Fechado- 10-08-2021 14:31	Origem da requisição: Formcreator	
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação	
Impacto: Médio		
Prioridade: Média	Localização:	
Requerente: Laboratório [UFCSA]		
Grupo requerente:		
Observador:		
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial		
Atribuído para técnicos:		
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS		
Atribuído a um fornecedor:		
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca troca de voltagem 4) Mais detalhes: : Prezados, Gostaríamos de solicitar a mudança de voltagem de algumas tomadas da sala 318 do prédio 1, como era o módulo antigo, e a inserção de mais uma. Do lado da pia, na sala 318 - P1, possuem 3 espelhos de tomada duplas 110V e 1 espelho com 1 tomada 110V. A primeira tomada dupla, próxima a pia, gostaríamos que as 2 tomadas fossem 220V. Os outros 2 módulos duplos, gostaríamos que uma tomada fosse 110V e o outro 220V. O espelho com tomada única 110V, gostaríamos que ele fosse duplo, uma tomada 110V e a outra 220V. Temos muitos equipamentos 220V, seria importante, e necessário, termos essas tomadas na sala. Grata Felipe Pinheiro Laíse Borba Vanessa Kappel 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : 318 10) Ramal ou celular: : 8756		
Acompanhamentos: 17		
Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	10-08-2021 14:31	Laboratório [UFCSA]
Comentários: Está tudo funcionando. Obrigada!		
E-Mail	05-08-2021 10:06	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: 3 A – VISTORIA TÉCNICA DE ACORDO COM SERVIÇO REALIZADO		
Vistoria técnica está de acordo com o apresentado pela contratada da manutenção predial.		
E-Mail	29-07-2021 17:31	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: Será vistoriado na próxima semana.		

E-Mail	22-07-2021 13:38	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 B – SERVIÇO QUE REQUER VISTORIA TÉCNICA: CONCLUÍDO O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação e aguarda vistoria da fiscalização técnica. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	22-07-2021 13:37	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema: Mudança de voltagem de algumas tomadas da sala 318 do prédio 1 Descrição da solução: foi executado a infra conforme o chamado. troca de 05 tomadas 20A 220v e 3 tomadas 20A. Técnico(s) responsável(is) pela solução: Roque O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	21-07-2021 16:49	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 4481 da 3RW de valor R\$ 1.166,60 sendo o valor para este chamado R\$ 808,65		
E-Mail	20-07-2021 19:27	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. Os orçamentos aprovados são os da empresa 3RW (itens 1 e 3) e CIGAME (item 2), que apresentam as propostas mais vantajosas para a Administração. OBS: Observar que o número da sala é 319, e não 318, conforme já apontado anteriormente.		
E-Mail	20-07-2021 14:59	Laboratório [UFCSA]
Comentários: Gostaria de deixar registrado que o pedido foi feito para sala 319, mas escrito inicialmente 318 de forma errada. Contudo está tudo correto pois o eng. Carlos fez a correção no dia 06/07.		
E-Mail	20-07-2021 14:52	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial. *Inserir anexos em “Documentos”.		
E-Mail	15-07-2021 15:38	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 7 B – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO E MATERIAIS Descrição do problema: Mudança de voltagem de algumas tomadas da sala 318 do prédio 1 Descrição da solução: Compra de material para o atendimento desta demanda. A realização do serviço envolve contratação de mão de obra demandada (função especializada não contemplada na mão de obra residente). Neste caso, serão acrescentados 07 dias no prazo de atendimento para a apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial. Além disso, o serviço também envolve: () Material do estoque mínimo; () Material do estoque reaproveitável; (x) Necessidade de compra de material.		
E-Mail	07-07-2021 08:42	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.		
E-Mail	06-07-2021 20:25	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como PROGRAMADO – atendimento em até 30 DIAS. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização. Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção. Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial. Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.		
E-Mail	06-07-2021 17:57	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: 1 A – APROVAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA E/OU INTERESSE INSTITUCIONAL: ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS		

Solicitação de "adequações ou melhorias" APROVADA, pois possui viabilidade técnica e está de acordo com o interesse institucional.

*Especificações técnicas para a realização do serviço (opcional):

Devem ser seguidas as orientações do pdf em anexo.

E-Mail 06-07-2021 15:34 Carlos Henrique Velho Vivian

Comentários: Boa tarde.

Vou ajustar as adequações conforme a solicitação e encaminhar para a Phenix executar.

A única observação é que a tomada 127V única, bem à esquerda, foi projetada para um microondas na época do projeto.

E-Mail 06-07-2021 12:40 Laboratório [UFCSPA]

Comentários: Boa Tarde, Carlos!

Desculpe a demora, não recebemos o redirecionamento da notificação das tuas mensagens nos nossos e-mails, pois esse em que foi aberto o pedido é o do laboratório.

Sim, são essas tomadas, sim!

Colocamos errado o numero do laboratório, que é, na verdade, 319.

E-Mail 28-06-2021 16:44 Carlos Henrique Velho Vivian

Comentários: Boa tarde.

Inicialmente para confirmação do local, as tomadas em questão são as mostradas nas fotos em anexo?

E-Mail 28-06-2021 15:53 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: ENCAMINHAMENTO À FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS

O tipo de solicitação é classificado como "Adequações ou melhorias". Portanto, encaminhamos à Coordenação de Engenharia para análise de viabilidade técnica e/ou interesse institucional para prosseguimento do serviço.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 14

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	20210325_153808.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60da25ba73a215.28749687#	28-06-2021 16:40
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Tomadas 318 P1.JPG			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60da26177411d6.17845781#	28-06-2021 16:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Tomadas sala 319 P1.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60e4c32c0799a5.42637012#	06-07-2021 17:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Levantamento materiais 2019081886.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60f07ff8e3b5c5.52602785#	15-07-2021 15:35
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 3RW PI 081886-2228-2404-1996-2187.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60f8798bef7830.66611165#	21-07-2021 16:46
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-22 at 12.48.35.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60f99d469f3df7.12384871#	22-07-2021 13:31
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-22 at 11.59.56.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60f99d46a47716.82656538#	22-07-2021 13:31
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-22 at 11.59.57.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60f99d46b3fe54.52934393#	22-07-2021 13:31
FAC MATERIAIS PI	UFCSPA	FAC			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60f	20-07-2

081886.xlsx		MATERIAIS PI 081886.xlsx			n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she application/ pdf	70c4e6da2c2.90105008#	021 14:52
ORÇAMENTO ABT - PI 081886 - 2228 -2404 - 1996 - 2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O ABT - PI 081886 - 2228 -2404 -1996 - 2187.pdf				#2049be8a-768175b3-60f 6fdf1801ac3.27133054#	20-07-2 021 13:49
ORÇAMENTO 3RW - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O 3RW - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 70bd49abd47.62996270#	20-07-2 021 14:46
ORÇAMENTO CIGAME - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 -2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O CIGAME - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 -2187.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6fe34478835.73463288#	20-07-2 021 13:49
ORÇAMENTO EXCEL SUPRIMENTOS - PI 0818 86-2228-2404-1996-2187. pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O EXCEL S UPRIMENT OS - PI 0818 86-2228-240 4-1996-2187 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6fe1404ac21.72138240#	20-07-2 021 13:49
ORÇAMENTO PRÓELETRO - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O PRÓELET RO - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6fe51593fa8.61611612#	20-07-2 021 13:49

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce approved on 2021-08-10 14:31:33

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,65	R\$ 808,65
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,65	R\$ 808,65