

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 08-07-2021 08:53	Por: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
Última atualização: 02-08-2021 20:02 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 23-07-2021 08:53
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica
Status: Fechado- 02-08-2021 20:02	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Instalação de sensor de presença em frente ao Deposito da DESEG no subsolo do P-1 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : SUBSOLO 7) Número/nome do local: : Depósito DESEG 8) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8909	

Acompanhamentos: 9

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	28-07-2021 11:14	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Após a vistoria da DESEG o serviço foi dado como concluído.		
E-Mail	27-07-2021 09:19	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 B – SERVIÇO QUE REQUER VISTORIA TÉCNICA: CONCLUÍDO O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação e aguarda vistoria da fiscalização técnica. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	27-07-2021 09:19	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema: Instalação de sensor de presença em frente ao Deposito da DESEG no subsolo do P-1 Descrição da solução: Foi feita a Instalação de sensor de presença em frente ao Deposito da DESEG no subsolo do P-1 Técnico(s) responsável(is) pela solução: Ronaldo O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	21-07-2021 16:53	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 4481 da 3RW de valor R\$ 1.166,60 sendo o valor para este chamado R\$ 74,00		
E-Mail	20-07-2021 19:19	Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa 3RW, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail 20-07-2021 14:27 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail 15-07-2021 10:50 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: 6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA

Descrição do problema: Instalação de sensor de presença em frente ao Deposito da DESEG no subsolo do P-1

Descrição da solução: Compra do material necessário para atendimento desta demanda.

Técnico(s) responsável(is) pela solução: Roque

A realização do serviço envolve:

() Material do estoque mínimo – atendimento imediato;

() Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG;

(x) Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail 08-07-2021 11:12 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO

A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.

E-Mail 08-07-2021 11:05 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em "Mais informações" no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 10

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Levantament o materiais I PI 20190821 87.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 03c52eaa631.20381616#	15-07-2 021 10:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 3RW PI 081886-222 8-2404-1996 -2187.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 87b200c6703.86441520#	21-07-2 021 16:53
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-27 at 09.17.08.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-60ff f957134f68.25057898#	27-07-2 021 09:17
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-27 at 09.17.07.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-60ff f957178540.15885213#	27-07-2 021 09:17
FAC MATERIAIS	UFCSPA	FAC			applicatio	#2049be8a-768175b3-60f	20-07-2

082187.xlsx		MATERIAIS 082187.xlsx			n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et applica tion/pdf	70728566d17.14283529#	021 14:27
ORÇAMENTO 3RW - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O 3RW - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf				#2049be8a-768175b3-60f 6fde86fe3a0.00083972#	20-07-2 021 13:49
ORÇAMENTO ABT - PI 081886 - 2228 -2404 -1996 - 2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O ABT - PI 081886 - 2228 -2404 -1996 - 2187.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6fdf1801ac3.27133054#	20-07-2 021 13:49
ORÇAMENTO CIGAME - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 -2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O CIGAME - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 -2187.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6fe34478835.73463288#	20-07-2 021 13:49
ORÇAMENTO EXCEL SUPRIMENTOS - PI 0818 86-2228-2404-1996-2187. pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O EXCEL S UPRIMENT OS - PI 0818 86-2228-240 4-1996-2187 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6fe1404ac21.72138240#	20-07-2 021 13:49
ORÇAMENTO PRÓELETRO - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O PRÓELET RO - PI 081886 - 2228 - 2404 - 1996 - 2187.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6fe51593fa8.61611612#	20-07-2 021 13:49

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00