

Relatório Mensal 09-2021

Atendimentos


ID	Categoria	Descrição	Obs.:
2019082222	Elétrica	3) Mais detalhes: : Solicito a remoção de cabo hdmi e de tomada no forro da sala 605 P3. O cabo hdmi deve ser devolvido à fiscalização. A tomada deve ser removida e os cabos isolados. Após a remoção, deve ser fechado o forro em gesso. Solicito cuidado na execução, pois a sala está sendo utilizada.	Serviço executado sem problemas. Foi acrescentado ao serviço a abertura de cabo ethernet junto ao rack do pavimento, o qual também foi executado.
2019083547	Elétrica	4) Mais detalhes: : Solicito o abastecimento dos geradores. O gerador do P1 já encontra-se com cerca de 70% do tanque. Podemos padronizar para que sejam abastecidos sempre que chegarem ao nível de 70%. A prioridade ao completar os tanques com esse chamado é: 1º) P1 2º) P3 3º) P2 Podem ser abastecidos na segunda feira.	Serviço executado sem problemas. Estamos executando o abastecimento dos demais tanques utilizando o tanque do G2. Com isso mantemos o combustível novo. Ao final das manutenções abasteceremos somente o tanque do G3.
2019083784	Elétrica	4) Mais detalhes: : Após verificação da equipe elétrica, solicito que seja adquirido o líquido e que sejam completados os reservatórios de arrefecimento (radiador) dos geradores dos prédios 2 e 3.	Serviço executado sem problemas.
2019083421	Elétrica	4) Mais detalhes: : Informamos que a chave de luz do painel que permite o funcionamento de computadores e demais equipamentos não está funcionando. A equipa está sem energia na parte superior do prédio.	Serviço executado sem problemas.
2019076561	Elétrica	3) Mais detalhes: : Solicito adequações e reparos no SPDA do prédio 1. Caráter programada, complexidade média e prazo 60 dias.	Serviço executado sem problemas. Os serviços no telhado serão executados ao final da obra na caixa d'água.
2019083352	Elétrica	4) Mais detalhes: : Prezados, boa tarde. Possibilidade de que a lâmpada do depósito do DAP (sala 015, subsolo prédio 02) esteja queimada. Grato pela atenção.	Serviço executado sem problemas.
2019082857	Elétrica	4) Mais detalhes: : Bom dia prezados, Solicitamos suporte da equipe de elétrica, para adequação de 4 tomadas na bancada e troca de 2 tomadas que estão quebradas.	Serviço executado sem problemas.
2019082941	Elétrica	4) Mais detalhes: : Solicito a inclusão de duas luminárias pelo acionamento do sensor de presença em frente à subestação do P2/P3. São somente as duas luminárias bem no início da rampa (foto em anexo). As luminárias estão instaladas e há a infra de eletrodutos, sendo necessária somente a conexão elétrica.	Serviço executado sem problemas.
2019082936	Elétrica	4) Mais detalhes: : Existem 4 lâmpadas faltantes na sala. Recentemente, solicitei a troca de algumas lâmpadas e imagino que tenham retirado essas, sem reposição até o momento.	Serviço executado sem problemas.
2019082774	Elétrica	3) Mais detalhes: : Solicito a avaliação de material elétrico revido do subsolo P1. E a verificação se o CD do antigo ar condicionado do salão nobre ainda alimenta alguma carga. para posterior remoção.	Serviço executado sem problemas.
2019082486	Elétrica	3) Mais detalhes: : Estamos sem energia nos seguintes locais: cozinha e entrada principal onde fica o pessoal da segurança.	Serviço executado sem problemas.
2019082939	Elétrica	4) Mais detalhes: : Solicito a substituição de duas lâmpadas queimadas na circulação do térreo do P1, quase em frente à sala 100E.	Serviço executado sem problemas.
2019082630	Elétrica	3) Mais detalhes: : Solicito a verificação de voltagem da cafeteira (patrimônio 038863) e do circuito elétrico da sala, para verificar a possibilidade de extensão de uma nova tomada para ligação do microondas e da cafeteira na parede ao lado. As dúvidas podem ser esclarecidas com a Camila, da Prefeitura do Campus.	Serviço executado sem problemas.



2019081551	Elétrica	4) Mais detalhes: : É necessário organizar um novo ponto elétrico para ligar um novo computador. Há uma nova professora na sala 207 e um novo computador, o qual não tem tomada para ser ligado de forma adequada. Os fios ficam pendurados, com extensão, sobrecarregando a rede, atrapalhando.	Serviço executado sem problemas.
2019082943	Elétrica	4) Mais detalhes: : Conforme conversado com o encarregado Marcelo, solicito a substituição das lâmpadas do elevador de serviço do P3 por outro modelo led tubular.	Serviço executado sem problemas.
2019080060	Elétrica	3) Mais detalhes: : Solicito a instalação do conversor para monitoramento do medidor de energia elétrica e de água potável do antigo restaurante Cubos no térreo do P3. O(s) conversor(es) já foram adquiridos.	Serviço executado sem problemas. Foi feita infraestrutura nova de lógica e deixado o ponto ligado nos equipamentos e posicionado junto ao rack. Basta ativar e ligar os pontos junto aos patch panels.
2019082228	Elétrica	4) Mais detalhes: : Solicito os seguintes serviços em iluminação na 2ª pavim. do P1: - na circulação onde são luminárias T8, substituir as fluorescentes por T8 LED; - na copa e circulação antes da copa, substituir as lâmpadas queimadas e as fluorescentes por LED bulbo; - na circulação antes da copa, instalar um interruptor para acionamento das lâmpadas. Somente nos locais em destaque do pdf. Dúvidas consultar a fiscalização.	Serviço executado sem problemas.
2019079788	Elétrica	4) Mais detalhes: : Solicito a complementação da substituição das lâmpadas queimadas do Auditório do Prédio 2. Possuímos o material para realização da atividade. Como envolve a remoção de poltronas e instalação de andaime, o atual momento é o mais indicado para o serviço. Deverão ser enviados os documentos pertinentes à segurança.	Serviço executado sem problemas. Foi utilizado andaime fachadeiro junto com base de madeira. O andaime foi todo ancorado.
2019083019	Rede lógica	3) Mais detalhes: : Boa tarde, o ponto PL39 da sala 119 Predio 2 (Bombeiros), não se conecta na rede da UFCSPA, favor verificar o cabeamento entre o ponto de rede da sala até o switch no rack do 1º andar.	Serviço executado sem problemas.
2019081625	Rede lógica	3) Mais detalhes: : Instalação de um ponto lógico (Internet) novo. Novo computador precisando de ponto de internet. Eu posso sinalizar onde precisa ser instalado (984193090).	Serviço executado sem problemas.
2019082820	Rede lógica	3) Mais detalhes: : Computador está sem internet, na G2. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido:	Serviço executado sem problemas.
2019082564	Rede lógica	3) Mais detalhes: : Computador da guarita 1 sem rede. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido:	Serviço executado sem problemas.
2019081659	Telefonia	3) Mais detalhes: : Solicito a instalação de ponto de ramal telefônico na sala da telefonista do 2º pavimento do P2. Após a instalação, o ramal 8891 deve ser transferido. Instruções sem anexo. Prazo normal.	Serviço executado sem problemas.
2019083132	Equipamentos de backup	4) Mais detalhes: : Olá boa tarde! Solicitamos serviço para realocação de sistema nobreak entre equipamentos da Central Analítica (P1/subsolo/sala 1B).	Serviço executado sem problemas.
2019082865	Equipamentos de backup	4) Mais detalhes: : Peço verificação do funcionamento do Nobreak do rack de CFTV da biblioteca.	Serviço executado sem problemas.
2019082863	Equipamentos de backup	4) Mais detalhes: : Conforme avaliação da Engenharia da UFCSPA o Nobreak deve ser substituído. O novo Nobreak deve ser retirado na Prefeitura do Campus. Peço que informem o número de patrimônio do equipamento após substituição.	Serviço executado sem problemas.
2019082867	Equipamentos de backup	4) Mais detalhes: : Solicito verificar funcionamento de Nobreak no rack do CFTV.	Serviço executado sem problemas.

2019082316	Adequações ou melhorias	4) Mais detalhes : Bom dia prezados, Gostaríamos de solicitar a redistribuição e instalação de novas tomadas conectadas aos geradores no laboratório 702 do prédio 3.	Serviço executado sem problemas.
2019081886	Adequações ou melhorias	3) Selecione uma ou mais opções (tomadas) : ajuste/troca troca de voltagem 4) Mais detalhes : Prezados, Gostaríamos de solicitar a mudança de voltagem de algumas tomadas da sala 318 do prédio 1, como era o módulo antigo, e a inserção de mais uma. Do lado da pia, na sala 318 - P1, possuem 3 espelhos de tomada duplas 110V e 1 espelho com 1 tomada 110V. A primeira tomada dupla, próxima a pia, gostaríamos que as 2 tomadas fossem 220V. Os outros 2 módulos duplos, gostaríamos que uma tomada fosse 110V e o outro 220V. O espelho com tomada única 110V, gostaríamos que ele fosse duplo, uma tomada 110V e a outra 220V. Temos muitos equipamentos 220V, seria importante, e necessário, termos essas tomadas na sala.	Serviço executado sem problemas.

Manutenções preventivas	
Iluminação Geral	Está sendo executado o serviço diariamente no P3 e programado o início para os demais prédios para o mês de Agosto. Foram identificadas diversas lâmpadas queimadas ao longo das rotinas de inspeção.
Grupo Gerador	Situação normal. Serviço sendo executado semanalmente. Estamos remanejando o combustível do tanque do P2 para os demais prédios, visto que esse tanque tem grande quantidade e assim evitamos que o combustível estrague.
Quadros de energia	Estão sendo adquiridos os equipamentos para iniciar a preventiva mais completa, porém ainda não recebido. Previsão de início para final do mês de Setembro iniciar nos demais prédios.
SPDA	Inspeção visual. Está sendo previsto iniciar a manutenção nos demais prédios para o final do mês de Setembro
Subestações e Medição	Está sendo feita a aquisição dos materiais, equipamentos e treinamentos necessários para os serviços básicos na subestação.


 Diolinei Saueressig Alves
 Eng. Eletricista de Manutenção

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

1000/30/31	13/09/2001
------------	------------

- Manual de preenchimento**
1. - Preencher o dia de início da atividade e término ao final
2. - Preencher as datas da execução nos quadros
3. - Preencher o técnico que realizou o serviço
4. - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina
5. - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Local	Técnico	Data
ILUMINAÇÃO SUBSOLO	Rogério	S
	Rogério	T
	Rogério	D
	Rogério	D
	Rogério	S
ILUMINAÇÃO 1 PAV.	Rogério	S
	Rogério	S
	Rogério	T
	Rogério	D
	Rogério	D
ILUMINAÇÃO 2 PAV.	Rogério	S
	Rogério	S
	Rogério	T
	Rogério	D
	Rogério	D
ILUMINAÇÃO 3 PAV.	Rogério	S
	Rogério	S
	Rogério	D
	Rogério	D
	Rogério	T
ILUMINAÇÃO 4 PAV.	Rogério	S
	Rogério	S
	Rogério	T
	Rogério	D
	Rogério	S

Nº	ROTINAS DE MANUTENÇÃO		IUL		IUL		IUL		IUL		IUL		IUL	
1	Equipamentos e Documentos necessários													
1.1	Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas;													
1.2	Multímetro CAT IV													
1.3	Conjunto básico de ferramentas para eletricitista													
1.4	Kit travamento NRT10													
1.5	EPIs/EPCs básicos para eletricitistas													
2	ROTINA DIÁRIA													
2.1	Inspeção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente. Relatar as que precisam de manutenção.													
2.2	Teste de funcionamento dos interruptores/espelhos das lâmpadas quanto as condições operacionais. Relatar os que precisam de manutenção.													
2.3	Inspeção visual das luminárias de emergência, quanto a falta/dano nas mesmas. Relatar as que precisam de manutenção.													

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Suspeções

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

18/08/2021

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade.
- 2 - Seguir os dias da semana S, T, Q, Q e sexta
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal.

Descrever no campo observações

ROTINAS DE MANUTENÇÃO		Equipamento	Local	Técnico	Suporte
1	Equipamentos e Documentos necessários				
1.1	Ficha do quadro de cargas do quadro, constando campos para a anotação das grandezas medidas				
1.2	Multímetro CAT IV				
1.3	Termovisor				
1.4	Conjunto básico de ferramentas para eletrista				
1.5	Kit travamento NR10				
1.6	EPiE PCs básicos para eletristas				
1.7	Megômetro				
2	ROTINAS SEMANAIS				
2.1	Quadro de comando				
2.1.1	Inspeção no quadro de comando e transferência CEBIGERADOR - USCA				
2.1.2	Verificação de funcionamento do sistema de alarme				
2.1.3	Verificar a sinalização de alarmes				
2.1.4	Inspeção visual dos equipamentos eletrônicos				
2.1.5	Inspeção visual da sinalização visual				
2.1.6	Inspeção nas chaves seccionadoras e isoladores				
3	Motor				
3.1.1	Verificação do nível de combustível. Preencher até o limite do tanque após o teste de funcionamento				
3.1.2	Verificação do nível de óleo lubrificante do motor diesel e água no radiador				
3.1.3	Verificação do nível de água do radiador				
3.1.4	Verificação da existência de vazamento de óleo lubrificante, água e combustível				
3.1.5	Verificação de carga nas baterias e seu estado geral				
3.1.6	Verificação da tensão da corrente do ventilador do motor diesel				
3.1.7	Inspeção visual da corrente da bomba d'água e umano				
3.1.8	Verificação de funcionamento do p.e. aquecimento com teste utilizando multímetro e ao toque se está quente				
4	Teste de funcionamento				
4.1.1	Teste de funcionamento em vazio parti e mantido por 15 minutos				
4.1.2	Inspeção visual no gerador durante o funcionamento				
4.1.3	Inspeção no controlador por alguma tania				

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
F	Não Realiz Manut
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES: Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

18/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
19/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
20/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
21/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
22/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
23/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
24/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
25/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
26/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
27/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
28/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
29/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
30/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
31/08/2021	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

GERADOR POT. 81KVA
- MOD. D229-6

GERADOR POT. 450KVA
- MOD. DC1260A

GERADOR POT. KVA
- MOD. D

PREDIO I

PREDIO II

PREDIO III

DATA FIM:

DATA FIM:

Manual de preenchtimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

[illegible]

OBSERVAÇÕES. Ao final do
serviço preencher o resumo
das atividades

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

[illegible]

DATA INÍCIO:	DATA FIM:
02/08	06/08

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações

DATA FIM:

DATA INÍCIO:

Manual de preenchtimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

[illegible]

Nº	ROTINAS DE MANUTENÇÃO
----	-----------------------

1.1	Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas.
-----	---

1.2	Multimetro CAT IV
-----	-------------------

13	Conjunto básico de ferramentas para eletricitista
----	---

14	Kit tratamento NR10
----	---------------------

1.3	NT (navaillon) NK TO
1.5	EPIC/EPICs básicos para el estudio de

1.3	EFIS/EFC3 BASICO
2	ROTINA DIARIA

Z	ROUTINA ULARIA
---	----------------

Inspeção visual da

21
Lâmpadas queimadas
Relatar as que queimaram

and can improve	
-----------------	--

22 Teste de funcionalidade

que precisam de n

	Inspeção visual das
--	---------------------

2.3 falta/dano nas me-

manutenção;

1

Legend

N	Normal
---	--------

A	Anormal
---	---------

P	Tem Penc
---	----------

I	Inoperative
---	-------------

F	Não Realiz
---	------------

S	Sugestões:
---	------------

1

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões