

 UFCSPA Universidade Federal do Rio de Janeiro	Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho Notificação de Inspeção de Segurança - NIS Base Legal - Portaria 3214 do MTE de 08 de junho de 1978	 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa: LOP		
Local: Terraço do P-1	Data: 05/11/2021	Hora: 8h
Irregularidades constatadas:		
1) Andaime sob a bandeja de proteção;		
2) Andaimes em desacordo com norma;		
3) Proteção contra queda de resíduos insuficiente;		
Necessita Paralisação: () NÃO (x) SIM		
Descrever o motivo da paralisação:		
1) Condições de risco no trabalhado sob a bandeja.		
Ações a serem tomadas:	Responsável:	Prazo:
a) Melhorar a proteção externa evitando a queda de resíduos da obra.	LOP	1 dia
b) Orientar os trabalhadores sobre o processo de trabalho, evitando que executem atividades sob a bandeja de proteção;	LOP	1 dia
c) Desmontar imediatamente o andaime que se encontra na bandeja; e	LOP	Imediato
d) Adequar conforme as normas o andaime que se encontra ao lado da caixa d'água ou desmonta-lo, conforme já foi solicitado anteriormente.	LOP	1 dia
Observações: Em reunião anterior com coordenação de engenharia e com a Contratada, ficou acordado que não seria permitido trabalhadores executando atividades sob a bandeja.		
Responsável pela emissão da NIS	Responsável pelo recebimento da NIS	
Nome: Jaqueline Leopoldo	Nome:	
Função/Cargo: TST	Função/Cargo:	
Assinatura: <i>Jaqueline</i>	Assinatura: <i>Jorge Henrique</i>	