

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Diário de Obra										Pag.	Ref.
OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA		DATA	16/11/2021		DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
									x				
Endereço:		Av. Sarmiento Leite, 245, Porto Alegre			Início da Obra				Data Reinício				
Responsável Técnico			Fiscal			Prazo Contratual		45 dias		Tempo decorrido		dias	
Léo Oscar Plentz						Data Paralisação				Prazo de conclusão		dias	
Turno/Tempo													
			Manhã	07:00	12:00	☒	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável
			Tarde	13:00	17:30	☒	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável
			Noite	-	-	☐	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável
RECURSOS													
Efetivo										Equipamentos			
LOP Construções		PERFURACON				VISITANTES		EMPRESA A					
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt				
TOTAL VISITANTES			TOTAL EFETIVO			TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>							
TAREFAS REALIZADAS													
Equipe responsável		Tarefas realizadas											
		SEM TRABALHOS											
OBSERVAÇÕES													
Responsáveis		Observações											
Responsável Técnico Léo Oscar Plentz						Fiscal							

[illegible]

[illegible]

		Diário de Obra										Pag.	Ref.				
OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA			DATA	19/11/2021		DIA DA SEMANA		Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb		
														x			
Endereço:		Av. Sarmiento Leite, 245, Porto Alegre				Início da Obra				Data Reinício							
Responsável Técnico			Fiscal			Prazo Contratual		45 dias		Tempo decorrido		dias					
Léo Oscar Plentz						Data Paralisação				Prazo de conclusão		dias					
Turno/Tempo																	
		Manhã	07:00	12:00	☒	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável					
		Tarde	13:00	17:30	☒	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável					
		Noite	-	-	☐	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável					
RECURSOS																	
Efetivo												Equipamentos					
LOP Construções		PERFURACON				VISITANTES				EMPRESA A							
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt						
		PROFISSIONAIS	2														
		AJUDANTE	1														
TOTAL VISITANTES				TOTAL EFETIVO				TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>									
TAREFAS REALIZADAS																	
Equipe responsável								Tarefas realizadas									
		TERMINO DEMOLIÇÃO FUNDO CAIXA D'ÁGUA															
OBSERVAÇÕES																	
Responsáveis								Observações									
Responsável Técnico Léo Oscar Plentz								Fiscal									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]