

[illegible]

	Diário de Obra									Pag.	Ref.		
OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA		DATA	04/10/2021		DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
								x					
Endereço:		Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre			Início da Obra				Data Reinício				
Responsável Técnico			Fiscal		Prazo Contratual		45 dias		Tempo decorrido		dias		
Léo Oscar Plentz					Data Paralisação				Prazo de conclusão		dias		
Turno/Tempo													
		Manhã	07:00	12:00	X Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável		
		Tarde	13:00	17:30	X Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável		
		Noite	-	-	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável		
RECURSOS													
Efetivo								Equipamentos					
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A					
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt				
SOLDADOR	1												
AJUDANTE	1												
TOTAL VISITANTES			TOTAL EFETIVO			TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>							
TAREFAS REALIZADAS													
Equipe responsável		Tarefas realizadas											
		DESVIO DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA NOVA											
OBSERVAÇÕES													
Responsáveis		Observações											
_____ Responsável Técnico Léo Oscar Plentz						_____ Fiscal							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Diário de Obra								Pag.	Ref.			
OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA		DATA	15/10/2021		DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
												x	
Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre				Início da Obra			Data Reinício					
Responsável Técnico			Fiscal		Prazo Contratual		45 dias		Tempo decorrido			dias	
Léo Oscar Plentz					Data Paralisação				Prazo de conclusão			dias	
Turno/Tempo													
		Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável	
		Tarde	13:00	17:30	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável	
		Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável	
RECURSOS													
Efetivo										Equipamentos			
LOP Construções		PERFURACON				VISITANTES		EMPRESA A					
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt				
PEDREIRO	1	PROFISSIONAL	1										
SERVENTE	1	AJUDANTE	1										
TOTAL VISITANTES				TOTAL EFETIVO				TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>					
TAREFAS REALIZADAS													
Equipe responsável		Tarefas realizadas											
		CORTE CORTINA LATERAL											
		REMOVENDO ENTULHOS											
OBSERVAÇÕES													
Responsáveis		Observações											
Responsável Técnico Léo Oscar Plentz						Fiscal							

[illegible]

		Diário de Obra										Pag.	Ref.
OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA		DATA	19/10/2021		DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
									x				
Endereço:		Av. Sarmiento Leite, 245, Porto Alegre			Início da Obra				Data Reinício				
Responsável Técnico			Fiscal		Prazo Contratual		45 dias		Tempo decorrido		dias		
Léo Oscar Plentz					Data Paralisação				Prazo de conclusão		dias		
Turno/Tempo													
		Manhã	07:00	12:00	☐	Bom	☐	Instável	☒	Chuvoso	☐	Impraticável	
		Tarde	13:00	17:30	☐	Bom	☐	Instável	☒	Chuvoso	☐	Impraticável	
		Noite	-	-	☐	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável	
RECURSOS													
Efetivo										Equipamentos			
LOP Construções						VISITANTES				EMPRESA A			
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt		
TOTAL VISITANTES			TOTAL EFETIVO			TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>							
TAREFAS REALIZADAS													
Equipe responsável		Tarefas realizadas											
		CHUVA - SEM TRABALHO											
OBSERVAÇÕES													
Responsáveis		Observações											
Responsável Técnico Léo Oscar Plentz						Fiscal							

[illegible]

[illegible]

	Diário de Obra							Pag.	Ref.					
OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA		DATA	22/10/2021		DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
												x		
Endereço:		Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre			Início da Obra				Data Reinício					
Responsável Técnico			Fiscal		Prazo Contratual		45 dias		Tempo decorrido				dias	
Léo Oscar Plentz					Data Paralisação				Prazo de conclusão				dias	
Turno/Tempo														
		Manhã	07:00	12:00	☒	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável		
		Tarde	13:00	17:30	☒	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável		
		Noite	-	-	☐	Bom	☐	Instável	☐	Chuvoso	☐	Impraticável		
RECURSOS														
Efetivo								Equipamentos						
LOP Construções		PERFURACON				VISITANTES		EMPRESA A						
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt					
TOTAL VISITANTES			TOTAL EFETIVO			TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>								
TAREFAS REALIZADAS														
Equipe responsável					Tarefas realizadas									
		MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CORTE												
OBSERVAÇÕES														
Responsáveis					Observações									
Responsável Técnico Léo Oscar Plentz					Fiscal									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]