



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:14768297 / Data: 18.10.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018033 /18033
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917596

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Marcio Danni, Tel: 51985707157, Data: 17.10.2025, Tempo: 18:44:45
Descrição de falha : Está fazendo barulho raspando em algo.
Nº da Atividade: 75762254
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 17.10.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de do contrapeso com desgaste. Após intervenção, equipamento ficou desligado.
Estamos avaliando necessidades técnicas, para retornar operação de forma segura. Em breve, seu funcionamento será normalizado.
Agradecemos pela compreensão.

Primeira atividade data e hora Atividade

17.10.2025 19:44:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Coxins contra peso com desgaste Foi feito pedido para substituição Ficou parado

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Luana

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente. A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.