

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 14-03-2025 09:45

Por: Leticia Eichstaedt Mayer

Última atualização: 04-08-2025 08:32 por Leticia Eichstaedt Mayer

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 13-04-2025 09:45

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Em atendimento (atribuído)

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Leticia Eichstaedt Mayer

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Laboratórios de Fisioterapia
- 2) **Número do prédio :** 2
- 3) **Número da sala: :** 814
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica: :** Manhã

Observações para visita técnica:

5) **Email: :** lab814@ufcspa.edu.br

6) **Telefone :** 33038849

7) **Ramal: :** 33038849

8) **Observações: :**
Sim

9) **Descreva aqui sua observação: :**

O horário preferível para orçamento e conserto do equipamento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h.

Dados do equipamento:

- 10) **Lotes de Equipamentos: :** Lote 1: Grupo Balanças
- 11) **Lote 1: Grupo Balanças :** Balança
- 12) **Tipo de manutenção: :** Corretiva
- 13) **Código de patrimônio: :** 13436

14) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

15) Descrição do problema: :

O aparelho de bioimpedância está descalibrado e informando impossibilidade de fazer as medições.

Acompanhamentos: 13

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	04-08-2025 08:32	Leticia Eichstaedt Mayer

Descrição:

Olá, prezados, confirmamos o recebimento do aparelho de bioimpedância. O mesmo foi testado e está funcionando normalmente.
Cordialmente,
Letícia

	21-05-2025 13:56	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Em anexo, segue o orçamento de conserto encaminhado pela empresa prestadora do serviço de manutenção.

	28-04-2025 08:26	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Agradecemos a informação.

	24-04-2025 15:11	Leticia Eichstaedt Mayer
--	---------------------	--------------------------

Descrição:

Olá, prezados,
Informamos que a empresa Masterlab retirou na data de hoje (24/04/2025) o aparelho para conserto. Coordialmente, Letícia.

	23-04-2025 11:03	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Ok, combinado.

Obrigada pelo retorno.

Att.,

	23-04-2025 08:36	Leticia Eichstaedt Mayer
--	---------------------	--------------------------

Descrição:

Olá, Magda,
Podem vir fazer a retirada da balança. Quem irá acompanhar será o bolsista de apoio técnico Carlos Vicente da Silva.
Cordialmente,
Letícia

	23-04-2025 08:10	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Bom dia Letícia,

A empresa pré agendou a retirada do equipamento para esta quinta-feira, dia 24/abril.

Podemos confirmar a agenda?

Fico no aguardo da confirmação ou sugestão de nova data.

Atenciosamente,

28-03-2025
13:14

Magda Schardosim

Descrição:

Olá Letícia,

Certo, vou providenciar a autorização de retirada. Também, vou verificar a informação passada pela empresa.

Fico à disposição.

Att.

28-03-2025
12:47

Letícia Eichstaedt Mayer

Descrição:

Olá, Magda,

A solicitação de retirada do equipamento pode ser solicitada. No entanto, comunico que em nenhum momento a empresa Masterlab veio fazer avaliação da bioimpedância através de visita ao nosso laboratório. Cordialmente,
Letícia

28-03-2025
12:39

Magda Schardosim

Descrição:

Olá Letícia,

Após a visita de avaliação pela empresa Masterlab, ela nos informou que precisará retirar o equipamento do local para realizar o orçamento de conserto.

Podemos dar andamento e solicitarmos a liberação de saída do equipamento pelo setor de Patrimônio ?

Fico no aguardo de sua concordância.

Att.,

18-03-2025
09:05

Letícia Eichstaedt Mayer

Descrição:

Olá, Magda,

Estava mesmo com dificuldades de encontrar o lote ao qual este equipamento pertence. Agradeço por informar. Cordialmente,
Letícia

17-03-2025
08:40

Magda Schardosim

Descrição:

Prezada Letícia,

Informamos que o equipamento "Analisador de Impedancia" faz parte do lote de equipamentos nº 9 (e não no lote 1, como informado). Por esse motivo, os documentos, anexados a este chamado, enviados pela empresa prestadora do serviço virão com a classificação 9.

Att.,

14-03-2025
12:39

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documento: 1**

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data

Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONI O_13436.p df			applicati on/pdf	#2049be8a-768175b3- 67d44da02ba3a0.0919 0338#	14-03-2 025 12:39
--	--------	------------------------------	--	--	---------------------	---	-------------------------

Solução: Nenhum item para ser mostrado