

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 06-01-2025 14:07**Por:** Equipe Tecnica 004 [UFCSPA]**Última atualização:** 11-09-2025 18:49 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 05-02-2025 14:07**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Equipe Tecnica 004 [UFCSPA]
Isabel Cristina Gurgel da Silva (isabelg@ufcspa.edu.br)**Grupo requerente:** PROINFRA > COORDLAB > Lab 004-201-202-205**Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : Microbiologia
- 2) Número do prédio : 1
- 3) Número da sala : 202
- 4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) Email : equipetecnica004@ufcspa.edu.br
- 6) Telefone : 33038742
- 7) Ramal : 8742
- 8) Observações :

Dados do equipamento:

- 9) Lotes de Equipamentos : Lote 7: Capelas
- 10) Lote 7: Capelas : Capela de Fluxo Laminar
- 11) Tipo de manutenção : Corretiva
- 12) Código de patrimônio : 2676
- 13) Uso predominantemente do equipamento : Graduação
- 14) Descrição do problema :

Troca de lâmpada UV. Verificação de filtros / certificação de funcionamento adequado de proteção. Serviços de manutenção preventiva.

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	10-09-2025 18:00	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Segue anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento detalha a certificação da cabine de segurança biológica classe II B2, adaptada para uso como fluxo laminar, conforme demanda atual de uso apontada pelo corpo do laboratório (preparo de meios de cultura). Este ajuste circunstancial visa mitigar o desperdício de recursos ao deixar o equipamento sem uso.

Importante: a certificação garante apenas a esterilidade do ambiente interno da cabine para manipulação de amostras sem risco biológico. *A cabine não deve ser empregada para manipular amostras com potencial de risco biológico ou reagentes químicos, pois a certificação provisória não garante a segurança para essas finalidades.*

Adicionalmente, será realizado levantamento técnico e de custos para instalação do motor de exaustão que caracteriza o uso do equipamento. O objetivo é restaurar as características originais da cabine, garantindo que ela possa ser usada com segurança para todas as finalidades que foi concebida.

	10-09-2025 17:18	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica realizada pela empresa CCL em 03/09/2025. Certificação circunstancial e adaptada do equipamento a fim de atender a um uso específico e restrito do Equipamento de Proteção Coletiva (EPC).

E-Mail	14-01-2025 18:27	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa CCL em 14/01/2025.

E-Mail	09-01-2025 16:54	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada equipe técnica, boa tarde!

A empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 14/01/2025, terça-feira, para visita técnica e verificação inicial do equipamento, no período a partir das 10:00. Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus Brasil.

E-Mail	08-01-2025 02:05	Aline Willrich Comparsi
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documento: 1**

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONI O_2676.pdf			applicati on/pdf	#2049be8a-768175b3-677e07942cded1.31702637#	08-01-2025 02:05

Solução: Nenhum item para ser mostrado