

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 05-06-2025 11:48**Por:** Rebeca Pereira**Última atualização:** 16-09-2025 08:06 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 05-07-2025 11:48**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 16-09-2025 08:06**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Rebeca Pereira**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia, sala 617/prédio 2**2) Número do prédio :** 2**3) Número da sala :** 617**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab617@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 5133038847**7) Ramal :** 8847**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 7: Capelas**10) Lote 7: Capelas :** Capela de Exaustão**11) Tipo de manutenção :** Preventiva**12) Código de patrimônio :** 33405

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

A capela foi instalada em 2019/2020 e nunca foi feito nenhum teste de validação da capela. Gostaríamos de medir a velocidade conforme a altura da guilhotina de vidro e a verificação de fluxo de fumaça através do uso do exaustor do equipamento.

Acompanhamentos: 5

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	10-09-2025 14:39	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Segue anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento informa a substituição da lâmpada e do reator por kit de iluminação de LED. Adicionalmente, apresenta os resultados do teste de luminosidade, feito após o reparo.

	03-09-2025 18:42	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas, sob responsabilidade da empresa CCL, em 03/09/2025.

	17-06-2025 16:50	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Segue anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento apresenta a certificação da capela de exaustão de gases. Adicionalmente, recomenda a substituição da lâmpada fluorescente por iluminação LED.

	17-06-2025 16:43	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica para avaliação e certificação do equipamento realizadas pela empresa CCL em 13/06/2025.

	05-06-2025 14:03	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.