

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 15-01-2026 15:36**Por:** Camila Scheid**Última atualização:** 27-03-2026 15:59 por Camila Scheid**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 14-02-2026 15:36**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 27-03-2026 15:59**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Camila Scheid**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Central Analítica**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala: :** 1B**4) Turno de trabalho para visita técnica: :** Manhã

Observações para visita técnica:

5) Email: : central_analitica@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 51998197797**7) Ramal: :** 8883**8) Observações: :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos: : Lote 2: Centrífugas**10) Lote 2: Centrífugas :** Centrífuga**11) Tipo de manutenção: :** Corretiva**12) Código de patrimônio: :** 32560**13) Uso predominantemente do equipamento: :** Graduação

14) Descrição do problema: :

Eixo da Centrífuga entortou.

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	27-03-2026 15:59	Camila Scheid

Descrição: Solução aprovada

	27-03-2026 13:31	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Equipamento entregue ao laboratório na data do dia 27/03/2026, após reparo prestado pela empresa responsável por serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

	26-03-2026 18:22	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Boa tarde!

A empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, 27/03/2026 (sexta-feira), para realização da visita técnica e entrega do equipamento, após processo de reparo. A visita está prevista para ocorrer, conforme turno requisitado (manhã).

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Matheus B.

	09-02-2026 14:14	Amanda da Silva
--	---------------------	-----------------

Descrição:

Em visita técnica realizada pela empresa contratada no dia 06/02, foi informado a necessidade de retirada do equipamento para avaliação e orçamento.

Abaixo segue a autorização de retirada do equipamento fornecida pelo setor Divisão de Patrimônio da Universidade.

Fico à disposição. Atenciosamente,

	16-01-2026 17:01	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Camila, boa tarde!

Comunico que a presente demanda foi encaminhada à empresa contratada. Assim que a data para a visita técnica e a verificação do equipamento for confirmada, a informação será disponibilizada a partir deste chamado. Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	16-01-2026 12:24	Aline Willrich Comparsi
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Equipamento, em funcionamento, entregue ao laboratório na data do dia 27/03/2026.

Solução aprovada em 27-03-2026 15:59 Por Camila Scheid