

Transiluminador 008279 - Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 14-07-2025 14:36**Por:** Milena Meyrer da Silveira**Última atualização:** 10-04-2026 08:46 por Milena Meyrer da Silveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 13-08-2025 14:36**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 10-04-2026 08:46**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Milena Meyrer da Silveira
Juliana de Souza Longaray**Grupo requerente:** PROINFRA > COORDLAB > Lab 305**Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Transiluminador 008279 - Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório de Fisiologia e Biofísica**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala :** 305**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab305@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038775**7) Ramal :** 8775**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 8: Fontes e Termocicladores**10) Lote 8: Fontes e Termocicladores :** Transiluminador Ultravioleta**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 8279

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Boa tarde colegas!

Solicito manutenção para o Transiluminador de patrimônio 008279. A tampa de proteção encontra-se craquelada, dificultando a visualização.

Obrigada!

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	10-04-2026 08:46	Milena Meyrer da Silveira

Descrição:

Ciente.

	20-03-2026 13:52	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação do equipamento realizadas pela empresa CriticalCare em 17/03/2026.

	23-07-2025 18:42	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Médicabio em 23/07/2025.

	14-07-2025 15:30	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Chamado encerrado, pois a manutenção do referido bem não é viável, conforme atestado pela empresa responsável por serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Segue, anexo ao presente chamado, laudo emitido pela empresa que declara a obsolescência do bem evidenciando a inviabilidade de manutenção. Sugere-se baixa patrimonial do bem.

Solução aprovada em 10-04-2026 08:46 Por Milena Meyrer da Silveira