

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 07-07-2026 15:18

Por: Marli Hiller Bondarczuk

Última atualização: 19-08-2026 15:22 por Matheus Brasil da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 06-08-2026 15:18

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Solucionado- 19-08-2026 15:22

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Marli Hiller Bondarczuk

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório de Técnicas Histológicas

2) Número do prédio : 1

3) Número da sala : 002A

4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : labhistologia@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 33038726

7) Ramal : 8726

8) Observações : Sim

9) Descreva aqui sua observação :

Melhor combinar por e-mail . Mas podem pegar a chave na prefeitura.

Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos: : Lote 7: Capelas

11) Lote 7: Capelas : Capela de Exaustão

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 31184

14) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

15) Descrição do problema: :

Solicitamos uma revisão na capela -se desmanchando de tanto cupim. exaustão funcionando. não sei se o ideal(0,5 a 0,7m/s))

Nesta trabalhamos com xilol que é irritante e inflamável, mais alguns corantes e ácido acético

As janelas (?) não estão deslizando para abrir e fechar a capela.

Grata

Marli

Acompanhamentos: 8

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	04-08-2026 18:29	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Segue, em anexo a este chamado, o relatório técnico emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento atesta a certificação da capela de exaustão de gases. A avaliação técnica global do equipamento indica que não foram identificados danos estruturais que comprometam a eficácia do equipamento na proteção do manipulador durante o manuseio de produtos químicos em seu interior.

Adicionalmente, o relatório recomenda realização de tratamento adequado para eliminação dos insetos, a fim de evitar a progressão da infestação e maiores danos futuros ao patrimônio.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

04-08-2026
17:36

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Boa tarde!

Conforme conversado em visita presencial realizada ao laboratório na tarde de hoje, atualizo o presente chamado registrando o atendimento técnico efetuado pela contratada CCL em 30/07/2026, o qual contemplou a visita técnica, a manutenção e o processo de certificação do equipamento.

03-08-2026
14:35

Marli Hiller Bondarczuk

Descrição:

Matheus, boa tarde

Alguma resposta quanto a capela? Posso ou devo pedir o conserto para manutenção predial? Por favor e Obrigada

Marli

31-07-2026
12:33

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Registro de atendimento técnico - Visita técnica, manutenção e processo de certificação do equipamento efetuados pela empresa CCL em 30/07/2026.

22-07-2026
18:36

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezada Marli, boa tarde!

Agradeço pelo retorno. Conforme acordado em visita presencial ao laboratório, com o objetivo de otimizar a logística e dar andamento à demanda, coloco-me à disposição para acompanhar o técnico presencialmente durante os processos de verificação e certificação do equipamento, garantindo o controle de acesso e de permanência de terceiros ao ambiente do laboratório.

Assim, por gentileza, aguardo a confirmação da atualização da lista de autorização do laboratório, a fim de que seja possível realizar a retirada da chave junto à Prefeitura Universitária nos casos de necessidade.

Agradeço imensamente pela atenção e apoio. Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus Brasil da Silva.

22-07-2026
12:02

Marli Hiller Bondarczuk

Descrição:

Bom dia

Não sei se esta capela pode ou deveria ser retirada do local. É dupla, com duas "janelas". Sugiro que venham fazer uma visita prévia. E mais uma observação importante: Esta semana estou trabalhando. Semana que vem 27 a 31 de julho estamos todas de férias: A professora responsável pelo laboratório- Mônica Rosa de Lima mais as duas técnicas Marli e Monice. A visita se pudessem fazer esta semana e o conserto na semana marcada para visita seria o ideal.

Grata

Marli

21-07-2026
16:46

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Boa tarde!

Comunico que a empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou o período de 27/07/2026 a 31/07/2026 para a realização da visita técnica, verificação inicial e andamento do processo de manutenção. O agendamento prevê a possibilidade de realização das atividades ao longo da semana indicada.

Tão logo a data exata da visita seja confirmada pela prestadora, informarei imediatamente. Demais atualizações e relatórios serão anexados a este chamado.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

07-07-2026
16:17

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Após a realização das intervenções por parte da Contratada e a devida certificação de segurança para uso, considera-se concluído o ciclo de manutenção do referido bem no momento, a cargo da empresa responsável pelo lote de equipamentos laboratoriais.